

TERMO DE AUTUAÇÃO DE VOLUME ANEXO – EM APARTADO**Processo Administrativo nº 853/2025**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia voltados à manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, peças, insumos e mão de obra, para as unidades de saúde do Município de Timon/MA.

Considerando a necessidade de instruir o presente processo com o **Relatório Técnico contendo o diagnóstico das condições físicas dos prédios vinculados à Secretaria Municipal de Saúde**, e levando em conta a extensão do referido documento, que inviabiliza sua inserção no corpo do Termo de Formalização de Demanda, procede-se **à juntada do relatório em anexo, por meio de volume apartado**.

O relatório constitui **documento essencial de suporte técnico** à demanda apresentada, fundamentando a necessidade da contratação pretendida e respaldando os elementos constantes do TFD.

Fica este termo lavrado para assegurar a correta vinculação documental e garantir a transparência e integridade processual.

Timon/MA, 21 de abril de 2025.



Kamila Santana
Diretora Administrativa da SEMS/PMT



TIMON
PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMS

Proc. nº 853/25
Folhas nº 607

RELATÓRIO

SITUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DA SEMS – TIMON/MA

1. Identificação dos Prédios

- Levantamento de todos os prédios e unidades da Secretaria de Saúde no município:
 - Hospitais
 - Postos de saúde
 - Unidades de saúde da família (USF)
 - Centros de referência e de apoio à saúde
 - Ambulatórios e clínicas
 - Outras instalações administrativas

2. Coleta de Informações

Para cada prédio, colete as seguintes informações:

- **Endereço completo** (rua, bairro, número, ponto de referência)
- **Nome do prédio ou unidade**
- **Responsável pela unidade** (nome do gestor ou coordenador)
- **Ano de construção ou aquisição**
- **Área construída**
- **Capacidade de atendimento** (quantos atendimentos/médicos/unidades podem ser atendidas)
- **Estado de conservação** (bom, regular, precário, etc.)
- **Equipamentos e infraestrutura presentes** (tipo de mobiliário, equipamentos médicos, tecnologia disponível)

3. Visita aos Locais

- Confirmar as condições estruturais e os equipamentos disponíveis.
- Verificar a adequação dos espaços para o atendimento e funcionamento.

- Registrar fotos ou outras evidências de condições de infraestrutura.

4. Levantamento de Documentos

- Escrituras ou contratos de aquisição ou locação.
- Alvarás de funcionamento.
- Manutenções realizadas e laudos técnicos de condições estruturais.
- Documentos que tratam de reformas ou melhorias realizadas nos prédios.

5. Elaboração do Inventário

- Nome e localização de cada unidade.
- Detalhamento dos serviços prestados.
- Estado geral e necessidade de manutenção ou melhorias.
- Equipamentos e materiais disponíveis.

6. Análise e Relatórios

- A distribuição geográfica das unidades e a acessibilidade para a população.
- A condição dos prédios e a necessidade de obras de reforma ou ampliação.
- A eficiência no uso dos espaços e recursos disponíveis.

7. Ações e Planejamento Futuro

- Planejamento para reformas ou ampliação de unidades.
- Estratégias para melhorias nos serviços de saúde.
- Ações para adequação de novos espaços, caso necessário.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

RELATÓRIO SITUACIONAL DAS INSTALAÇÕES DO CAPSIJ


Ao receber o prédio foi conferida a situação estrutural da unidade CAPSIJ, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 280, Centro, Timon – MA.

1. Fachada: Layout com as cores azul e branco, pintura danificada;
2. Coordenação: Paredes com infiltração, banheiro desativado devido a um vazamento da caixa d'água;
3. Recepção: Infiltração no teto, paredes sujas;
4. Pátio: Ausência de 07 lâmpadas;
5. Consultório 01: Infiltração nas paredes;
6. Consultório 02: Infiltração no teto e paredes, vazamento na pia;
7. Consultório 03 Infiltração nas paredes, vazamento na pia;
8. Consultório 04 Infiltração nas paredes, vazamento na pia;
9. Repouso Feminino: Utilizado como consultório, infiltração nas paredes, porta danificada;
10. Repouso Masculino: Utilizado como consultório, infiltração nas paredes, ausência de lâmpada e de um ar-condicionado;
11. Banheiro interno: Vaso sanitário e pia precisando de reajuste;
12. Dispensa: Infiltração no teto;
13. Depósito: Brinquedos avariados;
14. Farmácia: Pintura danificada e ausência de segurança na porta externa;
15. Copa: Infiltração no teto, pintura danificadas, armário danificado, e porta danificada;
16. Lavanderia: Pia e armário danificados, ausência de lâmpada;
17. Banheiro externo: Vazamento na pia, ausência de lâmpada;

Observações: Todas as fechaduras necessitando de troca, base da caixa d'água com risco de desabamento devido a rachaduras, necessidade de reparo no corredor externo para reajustar a queda da água para a rua.

Segue abaixo informações necessárias:


01. FACHADA:



02. SALA DA COORDENAÇÃO:

Contém: 04 mesas de escritório, 02 armários, 01 estante, 04 cadeiras escritório, 01 computador completo, 01 ar condicionado, 01 banheiro, 01 vaso sanitário, 01 pia.






03. RECEPÇÃO:

Contém: 02 longarinas 3 lugares, 03 estantes, 02 mesas escritório, 02 ventiladores, 01 TV, 02 cadeiras escritório, 01 luz de emergência.



04. PÁTIO:

Contém: 08 bancos de madeira, 04 mesas de madeira, 02 bancos de ferro, 01 mesa mármore, 01 churrasqueira, 01 pia, 01 bebedouro.




05. CONSULTÓRIO 1:

Contém: 01 mesa de escritório, 01 mesa infantil, 02 cadeiras, 01 armário, 01 estante educativa, 01 ar condicionado.




06. CONSULTÓRIO 02:

Contém: 01 mesa escritório, 01 cadeiras de escritório, 02 cadeiras de plástico , 01 mesa infantil, 01 lavatório, 01 ar condicionado, 01 estante educativa.




07. CONSULTÓRIO 03:

Contém: 01 mesa de escritório, 01 cadeira de escritório, 02 cadeiras de plástico, 01 conjunto de mesa infantil, 01 armário, 01 lavatório, 01 ar condicionado.




08. CONSULTÓRIO 04

Contém: 01 mesa escritório, 01 cadeira de escritório, 02 cadeiras de plástico, 01 mesa infantil, 01 lavatório, 01 ar condicionado.



09. REPOUSO FEMININO:

Contém: 01 cama box solteiro, 01 cadeira escritório, 01 ar condicionado, 01 estante educativa, 01 mesa escritório, 01 balança antropométrica.



10. REPOUSO MASCULINO:

Contém: 01 cama box solteiro, 01 cadeira escritório, 01 mesa plástico, 01 estante educativa.




11. BANHEIRO INTERNO:

Contém: 01 box vidro, 01 sanitário, 01 pia de mármore com cuba embutida, 01 espelho.



12. DISPENSA:

Contém: 02 estantes.




13. DEPÓSITO:

Contém: 02 estantes, 01 armário.



14. FARMÁCIA:

Contém: 03 armários, 01 mesa escritório, 01 cadeira de escritório, 01 computador, 01 ar condicionado.



15. COPA/COZINHA:


Contém: 01 fogão industrial, 01 botijão de gás, 01 freezer, 01 armário de cozinha, 01 pia, 01 bancada de mármore, 01 geladeira, 01 climatizador, 06 mesas de plástico.






16. LAVANDERIA:

Contém: 01 pia/lavanderia, 01 armário, 05 conjuntos mesas e cadeiras plástico;



17. BANHEIRO EXTERNO:

Contém: 01 vaso sanitário, 01 pia, 03 suportes.



RELATÓRIO SITUACIONAL DAS INSTALAÇÕES DO CAPS AD



1. ÁREA EXTERNA:






2. SALA DA DIREÇÃO

ITENS
03 Mesas
04 Cadeiras para escritório
01 Computador completo (mal funcionamento)
02 Impressoras multifuncionais (uma com funcionamento normal e uma com defeito)
01 Aparelho de telefone
01 Aparelho roteador de internet
02 Estantes
01 Armário embutido de madeiras
01 Split 12.000 BTUS (sem funcionamento)
03 Lixeiras de plástico
01 Banheiro (ducha quebrada)




3. CONSULTÓRIOS:

1	01 Mesa	03 Cadeiras	01 Ar condicionado (bom funcionamento) Porta necessitando de reparo	01 Pia Falta mangote)	01 Lixeira de plástico
2	Vazio (não possui porta)			01 Pia Falta mangote)	
3	01 Mesa	03 Cadeiras	Não possui ar condicionado	01 Pia Falta mangote)	01 Lixeira de plástico
4	01 Mesa	03 Cadeiras	01 Ar condicionado (bom funcionamento)	01 Pia	01 Lixeira de plástico




4. SALA DA ENFERMAGEM

ITENS
04 Estantes de ferro
01 Armário de aço
01 Armário de madeira
02 Mesas
04 Cadeiras de escritório
01 Split 12.000 BTUS
01 Maca fixa para exame
01 Escada 2 degraus para maca
01 Carrinho auxiliar de consultório
01 Lixeira de plástico
01 Banheiro (pia sem cuba)




5. SALA DA FARMÁCIA

ITENS
01 Computador completo (bom funcionamento)
01 Mesa para computador
02 Cadeiras
01 Mesa de plástico
01 Lixeira de plástico
01 Armário de aço
01 Ar condicionado janela (bom funcionamento)



6. RECEPÇÃO

ITENS
01 Mesa de madeira
02 Cadeiras
01 TV
04 Estantes
01 Climatizador
01 Cadeira de rodas




7. SALA DE REPOUSO

ITENS
01 Mesa
02 Cadeiras de escritório
22 Cadeiras brancas de plástico



8. COZINHA

ITENS
01 Fogão industrial
01 Exaustor
01 Botijão de gás (vazio)
03 Mesas de plástico
01 Estante de ferro
02 Pias
01 Lixeira de plástico



9. COPA

ITENS
01 Freezer
02 Geladeiras
01 Mesa de plástico
02 Cadeiras



10. DEPÓSITO

ITENS
01 Estante de ferro
01 Armário gaveteiro



11. BANHEIRO SOCIAL

ITENS
01 LIXEIRA DE PLÁSTICO
OBS: DESCARGA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO



12. DISPENSA

ITENS
01 Armário de madeira embutido
01 Estante de ferro



13. SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL (TO)

ITENS
04 Camas de solteiro
10 Colchonetes longo
20 Colchonetes pequeno
01 Armário de aço
01 Estante de ferro
01 Escada de madeira
OBS: Falta ar condicionado e o forro necessita de reparo




14. REFEITÓRIO

ITENS
01 Mesa de madeira
01 Bebedouro (1 torneira faltando e 1 torneira com defeito)
06 Bancos de ferro




15. BANHEIROS EXTERNOS

ITENS
Forro com defeito
Portas danificadas
Faltando lâmpadas, chuveiros e mangotes
Caixa d'água com vazamento



RELATÓRIO SITUACIONAL DAS INSTALAÇÕES DO CAEMI



O CAEMI possui diversos equipamentos e móveis distribuídos em setores específicos.

Abaixo destacam-se os itens identificados no levantamento:

1. RECEPÇÃO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO ITENS	SETOR	TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO
01	MESA ESCRITÓRIO	RECEPÇÃO	8332	BOM ESTADO
01	CADEIRA	RECEPÇÃO	1890/2021	BOM ESTADO
01	CADEIRA	RECEPÇÃO	----	BOM ESTADO
02	LONGARINAS 4 LUGARES	RECEPÇÃO	----	BOM ESTADO
01	LONGARINAS 3 LUGARES	RECEPÇÃO	---	COM DEFEITO
01	IMPRESSORA BROTHER DCP-L 2540DW	RECEPÇÃO	1145/17	BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO
01	ARMÁRIO PEQUENO 2 PORTAS	RECEPÇÃO	---	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	RECEPÇÃO	---	BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO

02	EXTINTOR	RECEPÇÃO	---	VENCIDOS
----	----------	----------	-----	----------

2. SALA DE ESPERA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO ITENS	SETOR	TOMBAMENTO	OBSERVAÇÃO
01	MESA ESCRITÓRIO	SALA DE ESPERA	0169	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA DE ESPERA	1890/2021 02005	BOM ESTADO
02	LONGARINA 3 LUGARES	SALA DE ESPERA	----	BOM ESTADO
03	CADEIRAS	SALA DE ESPERA	---	COM DEFEITO
01	TELEVISÃO 32"	SALA DE ESPERA	----	BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO
01	BEBEDOURO	SALA DE ESPERA	1183/2021	BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO
01	AR CONDICIONADO	SALA DE ESPERA	---	BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II

Proc. nº 853/25
Folhas nº 638



Memorando nº 001/2025
Timon-MA, 23 de Janeiro de 2025

Conforme o solicitado segue o Memorando nº 001/2025, venho através deste, disponibilizar o Inventário com as informações necessárias para a elaboração e prestação de contas da Instituição CAPS ADULTO II para a Secretaria de Saúde deste Município;

COORDENADORA DO CAPS AD II:

Reginalda da Costa Silva

FORMAÇÃO:

Assistente Social

ADMINISTRATIVO

Silvana de Sousa Silva Alves

FORMAÇÃO:

Bacharel em Direito

ENDEREÇO INSTITUCIONAL CAPS-ADULTO II:

Rua Justino de Oliveira Costa, nº 980, Bairro São Benedito, Timon-MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II

Proc. nº 853/25
Folhas nº 639



RELATORIO SITUACIONAL DAS INSTALAÇÕES DO CAPS ADULTO II

Ao receber o Prédio foi conferida a situação estrutural da unidade CAPS ADULTO II, localizado na Rua Justino de Oliveira Costa, nº 980, São Benedito, Timon-MA.

- 01- Fachada: Layout com as cores azul e branco, pintura danificada.
- 02- Coordenação: Paredes com infiltração e avarias, banheiro desativado devido a um vazamento da caixa d'água, fechadura das portas danificadas, telhado comprometido, mesas e cadeiras danificadas.
- 03- Recepção: Infiltração no teto, paredes sujas, mesas e cadeiras danificadas, bebedouro com vazamento, ausência de extintor de incêndio.
- 04- Pátio: Ausência de 07 lâmpadas.
- 05- Consultório 01: Infiltração nas paredes, porta com fechadura danificada, ar-condicionado danificado, mesas e cadeiras avariadas.
- 06- Consultório 02: Infiltração no teto e paredes, vazamento na pia, porta com fechadura danificada, ar-condicionado danificado, mesas e cadeiras avariadas.
- 07- Consultório 03 Infiltração nas paredes, vazamento na pia, porta com fechadura danificada, ar-condicionado danificado, mesas e cadeiras avariadas.
- 08- Consultório 04 Infiltração nas paredes, vazamento na pia, porta com fechadura danificada, ar-condicionado danificado, mesas e cadeiras avariadas.
- 09- Repouso Feminino: infiltração nas paredes, portas e fechaduras danificada, 2 camas sujas, piso quebrado, sem ventilação ou climatização, lâmpadas queimadas.
- 10- Repouso Masculino: Utilizado como área de atividades, infiltração nas paredes, ausência de lâmpada e de um ar-condicionado.
- 11- Banheiros internos: Vaso sanitário, pia, piso e teto precisando de reajuste (interditados).
- 12- Dispensa: Infiltração no teto.
- 13- Depósito: armários e porta avariados, infiltração nas paredes.
- 14- Farmácia: Pintura danificada, ar-condicionado quebrado e ausência armários que comportem a grande demanda.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II

Proc. nº 853/15
Folhas nº 640



- 15- Copa: Infiltração no teto, pintura danificadas, armário danificado, e porta danificada, pias e fogão danificados.
- 16- Banheiro externo: ausência de pia e lâmpada, piso, teto e paredes, porta danificados.
- 17- Área de recreação: piso, teto avariados, pintura danificada.
- 18- Áreas de acessibilidade: calçadas quebradas, ausência de corrimão.

Observações: Todas as fechaduras necessitando de troca, telhado com diversas avarias, necessidade de poda nas arvores.

Segue abaixo informações necessárias:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II

Proc. nº 853/25
Folhas nº 641



1-FACHADA CAPS - ADULTO II:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/95
Folhas nº 642

02- COORDENAÇÃO CAPS - ADULTO II:

Contem: 02 mesas de escritório, 01 armário de MDF, 04 cadeiras escritório,
01 ar condicionado, 01 banheiro, 01 vaso sanitário, 01 pia:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II


Proc. nº _____
Folhas nº _____



Proc. nº 853/95
Folhas nº 643

03- RECEPÇÃO:

Contém: 01 longarina 03 lugares, 01 armário, 02 mesas escritório, 02 ventiladores (um de teto e um de parede), 03 cadeiras escritório, 01 luz de emergência; 01 bebedouro, 04 cadeiras de plástico, 02 bancos de ferro depósito:






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 644

4- DEPÓSITO DE MATERIAS EM DESUSO:

**01 ARMÁRIO DE FERRO; CADEEIRAS DE PLÁSTICO, PAPÉIS, PRONTUÁRIOS
ANTIGOS E OBJETOS DE ATIVIDADE FÍSICA:**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



05- PATIO CAPS – ADULTO II:

Proc. nº 853/25
Folhas nº 645

Contem: 02 bancos de ferro, 01 mesa de ferro, 01 banheiro abandonado, 01 deposito fechado:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II




SAÚDE
CONTE COM A SAÚDE

Proc. nº 853/25
Folhas nº 646

06- CONSULTORIO 01: SEM FUNCIONAMENTO.

Contem:

**01 armário de ferro (com medicamentos de amostra grátis) 01 ar-
condicionado sem funcionar, 01 mesa de ferro, 01 cadeira de
escritório, 01 cadeira de ferro.**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II

Proc. nº 853/25
Folhas nº 647



07- CONSULTORIO -02:

Contem: 01 mesa, 01 cadeira de escritório, 01 cadeira azul; 01 janela com defeito, 01 tomada solta, 01 rede, 01 pia, 01 ar-condicionado com defeito e com infiltração:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II

Proc. nº 853/25
Folhas nº 648



08-CONSULTÓRIO - 03:

Contém: 01 mesa, 03 cadeiras, 01 pia, 01 ar-condicionado, 01 janela, 01 balança:






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 649

09- CONSULTORIO-04

Contém: 01 mesa Escritório, 01 cadeira de escritório, 01 cadeiras de plástico, 01 lavatório, 01 ar condicionado que não funciona e se encontra interditado:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 053/25
Folhas nº 680

10- REPOUSO FEMININO E MASCULINO

Contém: 02 camas Box solteiro





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 651

11- REPOUSO MASCULINO:

OBS: sendo utilizado como sala de atividades:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 657

12- BANHEIRO INTERNO CADEIRANTE:

Contém: 01 vaso sanitário, sem tampa com canalização exposta; 01 pia sem cuba com canalização interligada com a caixa de descarga do vaso sanitário:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II




Proc. nº 853/25
Folhas nº 653

13-BANHEIRO DOS INTERNOS

BANHEIRO MASCULINO ISOLADO

BANHEIRO FEMININO:

CONTÉM: 01 vaso sanitário, 01 chuveiro, 01 porta solta, 02 divisórias em mármore com rachaduras:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



14-BANHEIRO ÁREA COMUM:

Proc. nº 853/25
Folhas nº 654

FEMININO: Contém 01 vaso sanitário, 01 pia ,01 lixeiro:






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 055

BANHEIRO MASCULINO: Contém 01 vaso sanitário, 01 divisória em mármore com rachaduras, 01 pia:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



15-SAME: Serviço de Arquivo Médico e Estatística.

Proc. nº 853/25
Folhas nº 656

CONTÉM: 01 ventilador de parede (não funciona), 10 prateleiras de ferro, 03 armários de ferro, 02 mesas de ferro, 01 mesa de madeira, 02 cadeiras de escritório, 02 cadeiras de ferro, 01 pia de mármore, danificações no teto, infiltração:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



16- FARMACIA: 01 ar-condicionado (sem funcionamento), 01 computador, 02 armários de ferro, 02 estantes de ferro, 02 mesas e 02 cadeiras. (chave com a farmacêutica).



Proc. nº 853/25
Folhas nº 657



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 658

17-SALA DE ENFERMAGEM

01 armário de aço sobre tijolos, 01 climatizador com defeito, 01 mesa de ferro, 03 cadeira de plástico, 01 maca com defeito (amarração de arame), 01 mesa de plástico, 01 biombo, 01 pia de mármore, 01 armário de ferro contendo material de limpeza, 01 caixa com perfurocortante.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 659

18-DEPÓSITO DE T.O:

03 armários de ferro (gavetário), 01 armário de mdf, 01 estante de ferro,

Algumas sobras de materiais de arte.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 660

19- COPA/COZINHA/DISPENSA:

Contém: 01 mesa de marmore; 01 de ferro, 04 cadeiras de plástico, 01 pia de mãos:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II




SAÚDE
CONTE COM A GENTE

Proc. nº 853/26
Folhas nº 661

20-COZINHA:

contém 01 geladeira, 01 armário de ferro com gavetas, 01 fogão industrial 6 bocas com forno danificado, 01 pia de mármore com duas cubas em inox descoladas, utensílios quebrados, 01 ventilador de parede e 02 cadeiras de plástico, 01 cilindro de gás (externo):





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



SAÚDE
CONTAR COM A GENTE

Proc. nº 858/35
Folhas nº 662

21-Dispensa:

01 Freezer com cadeado, panelas, xícaras, 5 kg de feijão, 7 unidades de adoçantes, 04 pcts de tempero:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75


CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



22-SALA ADMINISTRATIVA:

06 mesas de ferro , 01 computador com CPU, 01 impressora, 06 cadeiras de escritório, 01 armário gavetário, 01 estante de ferro:

Proc. nº 853/25
Folhas nº 663





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 664

23-ÁREA EXTERNA:



Atenciosamente,
REGINALDA DA COSTA SILVA
Coordenadora CAPS ADULTO II
Timon- MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.803.082/0001-75
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II



Proc. nº 853/25
Folhas nº 665



Proc. nº 853/25
Folhas nº 666

QUESTIONÁRIO SITUACIONAL

Objetivo: Este levantamento, realizado pela Diretoria de Atenção Especializada, tem como objetivo identificar deficiências e oportunidades de melhoria em aspectos físicos, humanos, de recursos e gestão do serviço analisado, contribuindo para o planejamento de ações corretivas e de otimização.

Identificação do Serviço de Saúde

- Nome do serviço: CAEMI
- Localização (município/estado): Timon-Ma
- Nome do(a) coordenador(a): Jéssica Lima Sousa
- Contato (e-mail/telefone): (86) 9 81659156 / enfjessicalima1@gmail.com

1 Aspectos Físicos (Estrutura)

1.1. A estrutura física do serviço é suficiente para atender a demanda atual?

☐ Sim ☒ Não ☐ Parcialmente

A estrutura física atual do serviço não é suficiente para atender à demanda. O prédio onde estamos localizados é muito pequeno para suportar o elevado fluxo de pacientes, comprometendo a qualidade do atendimento. Além disso, a estrutura não comporta o número de profissionais necessários conforme previsto pela planificação, devido à insuficiência de salas e espaços adequados para as atividades da equipe. Essa limitação física impacta diretamente a eficiência e a capacidade de expansão dos serviços prestados.

1.2. Existem espaços adequados para cada atividade (atendimento, armazenamento, áreas administrativas)?

☐ Sim ☐ Não ☒ Parcialmente

Sim, existem espaços adequados para as atividades realizadas atualmente, como atendimento, armazenamento e áreas administrativas. No entanto, a estrutura não comporta a expansão necessária para acomodar uma segunda equipe de trabalho, o que limita a capacidade de atender à demanda crescente. Essa restrição impacta o planejamento de ampliações

1.3. A infraestrutura está em boas condições (edificações, instalações elétricas, hidráulicas)? Se não, discorra qual a situação enfrentada.

☒ Sim ☐ Não

1.4. Há acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?

Proc. nº

853/95

Folhas nº

667

☐ Sim ☒ Não

1.5. Existe algum prejuízo estrutural que impeça continuidade dos atendimentos? Se sim, qual?

☐ Sim ☒ Não

2. Aspectos Humanos (Recursos Humanos)

2.1. O quantitativo de profissionais é suficiente para atender a

demanda? ☐ Sim ☐ Não ☒ Parcialmente

Atualmente, o quantitativo de profissionais não é suficiente para atender a demanda. A alta procura pelos serviços supera a capacidade da equipe atual, o que pode ocasionar sobrecarga de trabalho, maior tempo de espera para os pacientes e comprometimento na qualidade do atendimento. É necessária a contratação de novos profissionais para garantir que a demanda seja atendida de forma eficiente

2.2. Há carência de profissionais especializados em alguma área? Se sim, quais?

☒ Sim ☐ Não ☐ Parcialmente

Sim, há carência de profissionais especializados em algumas áreas. Atualmente, são necessários médicos obstetras, pediatras e ultrassonografistas com especialização em morfológica. A ausência desses especialistas impacta diretamente a capacidade do serviço em atender às necessidades específicas da população, comprometendo a qualidade e a abrangência do atendimento oferecido.

2.3. Os profissionais possuem formação e capacitação adequadas (Cursos, capacitações, certificações)?

☒ Sim ☐ Não ☐ Parcialmente

2.4. Existe necessidade de treinamento/ capacitação necessários para aperfeiçoar a prática profissional dos profissionais do serviço? Se sim, qual você sugere?

☒ Sim ☐ Não ☐ Parcialmente

Sim, existe a necessidade de treinamento e capacitação para aperfeiçoar a prática profissional de toda uma equipe multiprofissional. Recomenda-se a realização de capacitações externas para:

- **Atualização técnica** nas áreas de atuação de cada profissional, garantindo alinhamento às melhores práticas e protocolos atualizados.
- **Gestão de fluxo de trabalho e comunicação** entre as equipes, otimizando processos internos e fortalecendo o trabalho em equipe.
- **Uso de tecnologias** aplicadas à saúde, capacitando os profissionais para utilizar ferramentas digitais de forma eficiente e segura.

Esses treinamentos podem ser realizados por meio de escritórios, palestras, cursos presenciais ou à distância, promovendo o aprimoramento contínuo do serviço.

3. Recursos (Insumos e Equipamentos)

Existe falta de insumos necessários para o funcionamento pleno do serviço?

☐ Sim ☒ Não ☐ Parcialmente

Condição dos equipamentos:

☐ Excelente ☒ Bom ☐ Regular ☐ Precário

Necessidade de aquisição ou manutenção. Se sim, quais?

☒ Sim ☐ Não ☐ Parcialmente

Ar - Condicionado

O serviço possui todos os equipamentos exigidos pelas normas reguladoras?

☐ Sim ☒ Não

Não, o serviço não possui todos os equipamentos exigidos pelas normas reguladoras. Atualmente, há ausência de um Desfibrilador Externo Automático (DEA), equipamento essencial para atender emergências relacionadas a paradas cardiorrespiratórias, e falta macas adequadas para os atedimentos, e cadeiras confortáveis para as gestantes de alto risco.

4. Gestão

4.1 O serviço possui convênios ou parcerias com outras instituições? Quais?

☐ Sim ☒ Não

4.2 Quais cidades ou regiões são atendidas pelo serviço?

O serviço atende as cidades de Matões, Parnarama e São Francisco

4.3 Qual sistema de controle ou gestão é utilizado para monitorar as atividades? São informatizados ou a monitorização dos dados e pacientes são feitos por meio prontuários físicos?

Atualmente, o serviço utiliza um programa informatizado apenas para a realização das produções, enquanto o monitoramento dos dados e dos pacientes é realizado por meio de prontuários físicos. Esse modelo limita a eficiência na gestão e no acesso às informações, podendo impactar níveis de organização e agilidade no atendimento. A implementação de um sistema totalmente informatizado para gestão e prontuários eletrônicos seria uma alternativa

5. Outras Informações Relevantes

5.1. Quais são as principais demandas e necessidades do serviço atualmente?

As principais demandas e necessidades do serviço incluem também a reformulação do espaço físico para acomodação do número de profissionais necessários em conformidade com as critérios da nota técnica da PLANIFICAÇÃO. Essa adequação permitirá atender de forma mais eficiente à demanda existente e reduzir a fila de espera. Além disso, destaca-se a necessidade de contratação de profissionais mais especializados para suprir as carências do serviço e oferecer um atendimento de qualidade.

5.2. Quais são os principais desafios enfrentados na prestação do serviço?

Atualmente, a principal questão é a longa fila de espera para atendimento pediátrico, já que contamos com apenas uma médica pediatra, enquanto mais de 1.000 crianças aguardam por esse atendimento.

5.3. Outras observações ou sugestões:

Sugiro a mudança de prédio, conforme já mencionado anteriormente, para melhor adequação do espaço às demandas do serviço. Além disso, recomendo a criação de um perfil no Instagram para aumentar a visibilidade dos serviços oferecidos, visto que muitos ainda desconhecem o que é o CAEMI. Por fim, seria importante desenvolver um sistema próprio para o CAEMI, permitindo o compartilhamento digital de dados dos usuários e reduzindo significativamente a circulação de documentos em papel.

Agradecemos pela sua colaboração! As informações coletadas serão utilizadas para propor soluções e melhorar a qualidade do serviço prestado à população.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS
CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERNO
INFANTIL (CAEMI)



**CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERNO
INFANTIL
(CAEMI)**

**JÉSSICA LIMA SOUSA
COORDENADORA ASSISTENCIAL**

**JANEIRO
2025**

INTRODUÇÃO

CAEMI - CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MARTENO INFANTIL

O Centro de Atenção Especializado Materno-Infantil (CAEMI) conta com uma equipe interprofissional e está localizado na Rua Nove, s/n, Conjunto Boa Vista, Bairro São Francisco. A unidade oferece cuidados e exames para gestantes de alto risco de Timon e regiões vizinhas (Parnarama, Matões e São Francisco), além de atender crianças de alto risco que necessitam de acompanhamento especializado integrado com a Atenção Primária à Saúde (APS).

O principal objetivo do CAEMI é reduzir a mortalidade materna e infantil em Timon, assegurando um pré-natal de alto risco baseado no suporte de profissionais de diversas especialidades, como médicos obstetras, pediatras, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, ultrassonografistas e técnicos de enfermagem. O cuidado compartilhado com a APS, que organiza os serviços, também é um pilar fundamental.

O CAEMI segue a metodologia da planificação proposta pelo CONASS, que adota o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) como referência. Alinhado a esse modelo, o ambulatório tem os seguintes objetivos específicos: assistência às gestantes de alto risco, educação continuada em saúde, supervisão e pesquisa operacional. Neste documento, apresenta-se a relação de equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios disponíveis na unidade, conforme fotos em anexo.

1. Inventário de Bens

Bens Catalogados:

- O CAEMI possui diversos equipamentos e móveis distribuídos em setores específicos. Abaixo, destacam-se os itens identificados no levantamento:

○ Recepção:

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	MESA ESCRITORIO	RECEPÇÃO	8332	BOM ESTADO
01	CADEIRA	RECEPÇÃO	1890/2021	BOM ESTADO
01	CADEIRA	RECEPÇÃO	----	BOM ESTADO
02	LONGARINAS 4 LUGARES	RECEPÇÃO	----	BOM ESTADO
01	LONGARINAS 3 LUGARES	RECEPÇÃO	---	COM DEFEITO
01	IMPRESSORA BROTHER DCP-L 2540DW	RECEPÇÃO	1145/17	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	ARMARIO PEQUENO 2 PORTAS	RECEPÇÃO	---	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	RECEPÇÃO	---	BOM ESTADO FUNCIONANDO
02	EXTINTOR	RECEPÇÃO	---	VENCIDOS

○ Sala de Espera

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	MESA ESCRITORIO	SALA DE ESPERA	0169	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA DE ESPERA	1890/2021 02005	BOM ESTADO
02	LONGARINAS 3 LUGARES	SALA DE ESPERA	----	BOM ESTADO
03	CADEIRAS	SALA DE ESPERA	---	COM DEFEITO
01	TELEVISÃO 32"	SALA DE ESPERA	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	BEBEDOURO	SALA DE ESPERA	1183/2021	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	AR CONDICIONADO	SALA DE ESPERA	---	BOM ESTADO FUNCIONANDO

○ **Sala de Marcação**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	AR CONDICIONADO	SALA DE MARCAÇÃO	---	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	MESA ESCRITORIO	SALA DE MARCAÇÃO	1132/17	BOM ESTADO
05	CADEIRAS	SALA DE MARCAÇÃO	---	BOM ESTADO
01	LONGARINA 3 LUGARES	SALA DE MARCAÇÃO	---	BOM ESTADO
06	ARMARIOS FICHARIOS	SALA DE MARCAÇÃO	1148/17 / 1149/17 1151/17 / 0828/2021 1151/17 / 0041/17	BOM ESTADO
02	ARMARIOS 2 PORTAS	SALA DE MARCAÇÃO	0712/17 0822/2021	BOM ESTADO

○ **Deposito de Material de Limpeza**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	ARMARIO DE 2 PORTAS	DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	---	ENFERRUJADO- PESSIMO ESTADO

○ **Consultório de Enfermagem**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	AR CONDICIONADO	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	3378/13	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	ARMARIO DUAS PORTAS	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	0228/17	BOM ESTADO
01	MACA GINECOLOGICA	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	8415/18	BOM ESTADO
01	MESA DE ESCRITORIO	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	0864/17	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	---	BOM ESTADO
01	CADEIRA ACOLCHOADA	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	0534/17	BOM ESTADO
01	NEGATOSCOPIO	CONSULTORIO DE ENFERMAGEM	0831/18	BOM ESTADO FUNCIONANDO

○ Sala de Cuidados de Enfermagem

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
02	MESAS DE ESCRITORIO	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	0866/17 0978/17	BOM ESTADO
01	ARMARIO 2 PORTAS	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	0729/17	BOM ESTADO
01	ARMARIO PORTA DE VIDRO	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	1933/2021	BOM ESTADO
01	CARDIOTOCOGRAFIA	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	CARRO DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	1157/17	BOM ESTADO
01	CAMA HOSPITALAR	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO
01	BALANÇA	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	FUNCIONANDO
01	BALANÇA RN	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	2748	FUNCIONANDO
03	CADEIRAS	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO
01	ESCADA 2 DE GRAUS	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO
01	SUORTE DE SORO	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO
01	REGUA ANTROPOMETRICA ADULTA	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO
01	REGUA ANTROPOMETRICA INFANTIL	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	SALA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM	----	FUNCIONANDO

○ Consultório Médico

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	FOCO GINECOLOGICO	CONSULTORIO MEDICO	8454	FUNCIONANDO
01	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS	CONSULTORIO MEDICO	---	BOM ESTADO
01	MACA EXAME CLINICO	CONSULTORIO MEDICO	---	BOM ESTADO
02	CADEIRAS ACOLCHOADAS	CONSULTORIO MEDICO	----	BOM ESTADO
01	CADEIRA	CONSULTORIO MEDICO	----	BOM ESTADO
01	ARMARIO 2 PORTAS	CONSULTORIO MEDICO	0730/17	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	CONSULTORIO MEDICO	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	REGUA ANTROPOMETRICA	CONSULTORIO MEDICO	0937/13	BOM ESTADO

○ **Sala da Psicologia**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	MESA ESCRITORIO	SALA DA PSICOLOGIA	---	BOM ESTADO
01	ARMARIO COM DUAS PORTAS	SALA DA PSICOLOGIA	---	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	SALA DA PSICOLOGIA	---	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA DA PSICOLOGIA		BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA DA PSICOLOGIA		COM DEFEITO
01	POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR	SALA DA PSICOLOGIA	0764/17	BOM ESTADO

○ **Sala da Nutrição**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	ARMARIO 2 PORTAS	SALA NUTRIÇÃO	0226/17	BOM ESTADO
01	CADEIRA ACOLCHOADA	SALA NUTRICAÇÃO	----	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA NUTRIÇÃO	---	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	SALA NUTRIÇÃO	---	BOM ESTADO

○ **Sala da Fisioterapia**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	MESA DE ESCRITORIO	SALA FISIOTERAPIA	----	BOM ESTADO
01	CADEIRA ACOLCHOADA	SALA FISIOTERAPIA	----	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA FISIOTERAPIA	----	BOM ESTADO
01	MACA CLINICA	SALA FISIOTERAPIA	----	BOM ESTADO
01	ESCADA DOIS DEGRAUS	SALA FISIOTERAPIA	----	BOM ESTADO
01	ESPELHO FISIOTERAPICO	SALA FISIOTERAPIA	1155	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	SALA FISIOTERAPIA	3373/13	BOM ESTADO

○ **Sala da Assistente Social**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	CADEIRA ACOLCHOADA	SALA ASSISTENTE SOCIAL	----	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA ASSISTENTE SOCIAL	----	BOM ESTADO
01	MESA COM DUAS GAVETAS	SALA ASSISTENTE SOCIAL	----	BOM ESTADO
01	MOVEL ESCRITORIO	SALA ASSISTENTE SOCIAL	----	BOM ESTADO
01	AR CONDICIONADO	SALA ASSISTENTE SOCIAL	----	BOM ESTADO
01	MONITOR	SALA ASSISTENTE SOCIAL	----	BOM ESTADO
01	TECLADO	SALA ASSISTENTE SOCIAL	---	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	CPU	SALA ASSISTENTE SOCIAL	---	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	ESTABILIZADOR	SALA ASSISTENTE SOCIAL	0625/16	BOM ESTADO FUNCIONANDO

○ Sala Ultrassonografia

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
02	MESAS DE ESCRITORIO	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	---	BOM ESTADO
02	CADEIRAS	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	----	BOM ESTADO
01	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	---	BOM ESTADO
01	MOCHO	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	---	BOM ESTADO
01	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA XARIO 100G + NOBREAK +IMPRESSORA EPSON L3250 - LOTAÇÃO	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	ARMARIO DE 2 PORTAS VIDRO	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	----	BOM ESTADO
01	IMPRESSORA EPSON L3250	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	----	---
01	MACA CLINICA	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	0074/17	BOM ESTADO
01	ESCADA DE DOIS DEGRAUS	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	0187/17	BOM ESTADO
01	TELEVISAO 32"	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	---	Não fuciona
01	AR CONDICIONADO	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	3377/13	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	MONITOR	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	1137/17	APRESENTA DEFEITO
01	CPU	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	0508/13	APRESENTANDO DEFEITO
01	ESTABILIZADOR	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	1141/17	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	TECLADO	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	MOUSE	SALA ULTRASSONOGRRAFIA	----	BOM ESTADO FUNCIONANDO

○ Sala Coordenação Assistencial

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
03	MONITORES	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	0523/13 / 1139/17 9280	BOM ESTADO FUNCIONANDO
03	CPU	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	206887-5 / 206853-8 1133/17	BOM ESTADO FUNCIONANDO
03	ESTABILIZADOR	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	1142/17 / 1171/13	COM DEFEITO FUNCIONANDO
03	TECLADOS	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	_____	BOM ESTADO
03	MOUSE	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	_____	BOM ESTADO
01	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	0190/17	BOM ESTADO
01	MESA DE ESCRITORIO COM 1 GAVETA	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	_____	BOM ESTADO

01	MESA DE ESCRITORIO	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	1526/13	BOM ESTADO
02	ARMARIOS 2 PORTAS	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	0713/17 ---	BOM ESTADO
01	IMPRESSORA BROTHER DCP-L 2540DW	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	1146/17	BOM ESTADO FUNCIONANDO
01	AR CONDICIONADO	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	6987	COM DEFEITO
01	QUADRO BRANCO	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	----	FUNCIONANDO
01	CADEIRA PLASTICA COM RODA	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	-----	DEFEITO
01	CADEIRA ESCRITORIO ACOLCHOADA COM RODAS	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	3064/13	DEFEITO
01	MOCHO	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	-----	FUNCIONANDO
01	SONNAR	SALA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL	0938/17	DEFEITO

○ **Deposito**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	ARMARIO FICHARIO	SALA DE DEPOSITO	---	
06	CADEIRAS	SALA DE DEPOSITO	----	02 DEFEITO
01	BALANÇA ADULTA	SALA DE DEPOSITO	0348/17	DEFEITO
02	FOCO CITOLOGICOS	SALA DE DEPOSITO	---	DEFEITO
01	ESCADA DOIS DEGRUAS	SALA DE DEPOSITO	2191/74	DEFEITO
01	IMPRESSORA HP	SALA DE DEPOSITO	----	DEFEITO

○ **Copa**

QTD ITENS	DESCRIÇÃO ITENS	LOCALIZAÇÃO SETOR	NÚMERO TOMBAMENTO	OBS.
01	GELADEIRA ESMALTEC	COZINHA	0733/17	FUNCIONANDO
01	MESA MADEIRA PEQUENA	COZINHA	-----	DEFEITO
01	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS	COZINHA	0746/17	FUNCIONANDO
01	BOTIJAO DE GAS 13KG	COZINHA	---	BOM ESTADO

Irregularidades identificadas:

- Extintores vencidos na recepção.
- Vários itens com defeito ou em estado inadequado, como armário de armário enferrujado e cadeira acolchoada danificada.

2. Situação Estrutural dos Prédios

- **Estado Geral:**
 - O prédio apresenta estrutura funcional em sua maioria, mas algumas salas possuem móveis com desgaste ou defeitos.
 - Necessidade de substituição ou reparo em itens essenciais como móveis danificados.

3. Documentação Essencial

- **Arquivos Físicos e Digitais:**
 - Somente Arquivo Físico, relacionados aos portuários das usuárias e alguns arquivos da administração.

4. Cobertura dos Serviços Prestados

- **Serviços Prestados:**
 - Atendimento a gestantes e crianças de alto risco de Timon e municípios vizinhos (Parnarama, Matões e São Francisco).
 - Apoio em pré-natal de alto risco, com suporte multiprofissional (médico obstetra, pediatra, psicólogo, nutricionista, entre outros).
- **Destaques e Limitações:**
 - O CAEMI segue a metodologia de planejamento proposta pelo CONASS, alinhada ao Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC).
 - Necessidade de melhorias na infraestrutura de atendimento e reposição de equipamentos danificados.

5. Relatório da SEMUF – Incompatibilidade Financeira

- **Disponibilidade de Recursos:**

- Não informado diretamente no relatório.

- **Liquidações Realizadas:**

- Recomenda-se uma análise detalhada das liquidações financeiras para identificar incompatibilidades.

Conclusão

O CAEMI apresenta condições adequadas para atendimento, mas com ressalvas em relação à manutenção de equipamentos e mobiliários, além de configuração de itens vencidos. O relatório serve como base para o planejamento de melhorias na unidade e para subsidiar o termo de transição ao TCE/MA


Assinatura:

JÉSSICA LIMA SOUSA
Coordenadora Assistencial


ANEXO



Caemi




Sala de agendamento
de consulta




Mesa agendamento



Sala da enfermeira




Sala da
fisioterapia



Sala da psicóloga





Sala de
ultrassonografia



Sala Assistente
Social

Relatório de Visita Técnica da Auditoria de Saúde

No dia 01 de janeiro de 2025 foi feita uma visita técnica por volta das 16h e 33 minutos na Auditoria Municipal de Saúde da cidade de Timon com o objetivo de apuração e mapeamento dos equipamentos utilizados dentro do setor. A equipe de imediato apurou dificuldades devido ao ocorrido roubo no dia 18 de dezembro de 2024 durante a madrugada ainda na gestão anterior, pois diversos itens de trabalhos tiveram sido levados, tais com alguns computadores, ar-condicionado e botijão de gás.

Confere-se de forma detalhada a apuração do inventario de cada setor feita na visita;

SETOR: Sala da Diretoria

01 (um) Computador

01 (um) Gabinete (CPU)


01 (um) Impressora

02 (duas) Mesas

01 (um) Ar-condicionado

- OBS: Está com problema

Segue em anexo a foto da situação do teto da Diretoria



SETOR: Recepção e Marcação

03 (três) Computadores funcionando normalmente

01 (um) Impressora


- OBS: Está com problema no tonner de impressão

Itens Necessários no Setor

Falta 01 (um) Ar-condicionado

Precisa de 03 (três) Cadeiras para o atendimento.

Sala de Recepção



SETOR: Sala de Atendimento, Ressonância, Cirurgia Alarico e Regulação de Caxias

01 (um) Computador

- OBS: Está com defeitos


01 (um) Ar-condicionado

- OBS: Está com defeitos

Itens Necessários no Setor

Precisa de 03 (três) Cadeiras para o atendimento


Foto do Setor:



SETOR: Enfermagem

Falta 01 (um) Ar-condicionado

Foto do Setor:



SETOR: Auditor

Falta 01 (um) Estabilizador

Falta 01 (um) Teclado e 01 (um) Mouse

Falta 01 (um) Fonte para o monitor

Falta 01 (um) Cabo de Força


Falta 01 (um) Ventilador

Itens Necessários no Setor

Precisa de 02 (duas) Mesas

Precisa de 02 (duas) Cadeiras para atendimento

Foto do setor:



SETOR: Serviço Social

01 (um) Computador funcionando normalmente


01 (um) Impressora funcionando

Itens Necessários no Setor

Falta 01 (um) Ar-condicionado

Precisa de 02 (dois) cadeiras

Foto do setor



SETOR: Marcação e SUS/CPD

02 (dois) Computador funcionado normalmente

Itens Necessários no Setor

Precisa de 02 (dois) Estabilizadores

Precisa de 02 (dois) Cabos de Força

O teto da estrutura esta estoirado e o departamento esta sem internet. Na entrada do departamento o bebedouro não está funcionando, existe também duas fileiras de cadeira de espera com defeitos. Um outro fator é a situação da porta do banheiro.


Segue em anexo a foto do banheiro geral e da Diretoria:



Banheiro geral



Banheiro da diretoria



Situação da porta do
banheiro Geral

Assim parente isso foi se finalizado a visita e se listado todas esses fatores dentro do departamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RELATÓRIO DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS

No dia 1º de janeiro foi realizada uma vistoria em todas as instalações dos prédios onde estão alocados departamentos da Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica (Rua Joaquim Pedreira, 698, Parque Piauí), Unidade de Controle de Zoonoses (Rua 16, nº 180, Parque Piauí) e Vigilância Sanitária (Rua Benedito Leite, 807, Centro). A seguir o memorial descritivo da situação encontrada.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA e SANITÁRIA

Estrutura física absolutamente precária, rachaduras profundas, buracos nas paredes, no teto, goteiras, mofo em todas as salas na área da Rede de Frio, o que compromete a segurança dos colaboradores, mas também a sanidade dos imunizantes armazenados. Há um gerador parado e sem funcionar há muitos anos, que poderia ter sofrido manutenção para ser auxílio nos momentos de queda de energia da rede, mas hoje está parado e dificilmente tem concerto.

O piso da sala da Rede de Frio está desgastado, faltando muitas peças de cerâmica, o que pode causar risco de queda de quem circula pela área. Os documentos relacionados as vacinas, treinamentos de aplicadores de vacinas e afins estão preservados no departamento.



Figura 1 - Piso quebrado



Figura 2 - Cadeiras na iminência de quebrar



Figura 3 - Fios soltos




Figura 4 - Rachaduras e fios soltos




Figura 5 - Rachadura muito evidente



Figura 6 - Goteira




Figura 7 - Goteira



Figura 8 - Vazamento de água




Figura 9 - Vazamento e rachadura




Figura 10 - Vazamento



Figura 11 - Rachadura



Figura 12 - Maçaneta quebrada



Figura 13 - Vazamento pela parede




Figura 14 - Rachadura no teto

As salas dos fundos do prédio são as que acomodam a Diretoria da Vigilância em Saúde e o departamento de doenças e agravos. Estas salas encontram-se com estética melhor por terem passado por uma reforma há alguns anos. Porém, contem rachaduras no forro, fechaduras de portas com defeitos em salas que mantém documentos importantes.

Há uma copa no fundo do prédio, mas está subutilizada e com risco de contaminação pela falha na estrutura para acomodar uma cozinha.

TIMON
PREFEITURA




Figura 15 - Goteira



Figura 16 - Rachadura no teto



Figura 17 - Umidade nas paredes e falha na pintura




Figura 18 - Cabos desprotegidos



Figura 19 - Fechadura frouxa e parede quebrada



Figura 20 - Acesso baixo às salas facilitando inuncação em grandes chuvas



Figura 21 - Gerador estragado e sua casa de máquina virou depósito



Figura 22 - Geladeira da copa sem funcionar



Figura 23 - Parede da copa container furada

O computador da diretoria estava sem nenhum arquivo armazenado. Não havia nenhum histórico de nenhum documento. Era utilizado um email de domínio @hotmail que teve seu histórico de e-mails enviados apagados, contendo apenas os e-mails recebidos. Isso deixou a continuidade do trabalho muito comprometida. Além de documentos digitais, alguns documentos físicos de controle de tratamento de pacientes de hanseníase e tuberculosa também não foram localizados.

Nas salas destinadas aos agentes de Endemias, no andar de cima da Vigilância Epidemiológica, a escada de acesso está com a cerâmica lascada, podendo causar acidente ao subir ou descer as escadas. A louça sanitária do banheiro está com defeito, tubulação com entupimento, torneiras e caixas de descargas com defeitos. Aparelhos de ar condicionado com defeito, teto com goteiras que facilitou infiltrações no prédio

causando mofo. Portas e janelas quebradas, que emperram e com portal solto. Maçanetas e fechaduras defeituosas. Piso de cerâmica solto. Muitas goteiras e buracos por todo o teto. Condições absolutamente insalubres



Figura 24 - Escada de acesso lascada



Figura 25 - Tinta caindo

Figura 26 - Goteira




Figura 27 - Porta com portal soltando



Figura 28 - Armário em risco de quebra




Figura 29 - Armário em risco de quebra




Figura 30 - Goteira




Figura 31 - Porta sem maçaneta

P R E F E I T U R A



TIMON
PREFEITURA

Construindo
agora o futuro

Proc. nº 853/25
Folhas nº 700

timon.ma.gov.br




Figura 32 - Canos sem vedação



Figura 33 - Descarga quebrada




Figura 34 - Goteira



Figura 35 - Goteira



Figura 36 - Goteira



Figura 37 - Tubulação exporta



Figura 38 - Goteira




Figura 39 - Risco de choque elétrico




Figura 40 - Goteira



Figura 41 - Porta sem tranca




Figura 42 - Escada com muito lodo




Figura 43 - Porta quebrada




Figura 44 - Goteira



Figura 45 - Porta quebrada




Figura 46 - Sem veação no telhado para evitar animais



Figura 47 - Acesso aos fundos sem faixas de segurança



Figura 48 - Acesso fácil para insetos



Figura 49 - Porta quebrada




Figura 50 - Goteira





Figura 51 - Goteira




Galaxy A33 5G

Galaxy A33 5G

Figura 52 - sem fechadura

Figura 53 Sem fechadura



Galaxy A33 5G

Galaxy A33 5G

Figura 54 - Risco de choque elétrico

Figura 55 - Pia desgastada

No dia 1º de janeiro de 2025, foi feita uma visita ao Prédio que sedia a Unidade de Vigilância e Saúde (UVZ), e foi encontrado um local com amplas instalações, uma infraestrutura que havia passado por uma reforma recente, com poucos problemas de estrutura. Foram encontrados problemas na fossa que se encontra no local onde é realizado a Eutanásia, que se encontra cheia e uma infiltração decorrente de chuvas no teto do laboratório, onde se encontra a central do ar-condicionado. Além de um vazamento de água na calçada do prédio, por conta disso existe uma dificuldade na limpeza desse espaço.

Quanto a documentos físicos, encontram-se apenas algumas fichas que fazem parte de um relatório diário, alguns do Programa de Encoleiramento, e relatórios que já fazem parte do arquivo morto. Documentos digitais, não foram deixados da gestão passada, não tendo informações sobre os anos anteriores, os dados, estatísticas e cobertura dos serviços que são e foram prestados pela Unidade.

A UVZ possuía 2 (dois) automóveis que foram enviados para a Secretaria de Saúde no ano de 2024 e não retornaram para a unidade.

Foi apresentada pelo departamento de patrimônio uma lista de bens que deveriam estar no departamento de zoonoses, entretanto os mesmos não se encontram neste local. Segue detalhamento:

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DO BEM	Nº TOMB.
QUADRO ACRILICO	0786
MICROSCOPIO NIKOM	0796
CPU SINTAK	5239
LAVADOURA FANEM	0984
CPU OPHI	3242/13
MONITOR AOP	3246/13
MONITOR PHILIPS	4686
LONGARINA ENCOSTO E ACENTO PLASTICO 3 ASCENTOS	SEM TOMBO
VENTILADOR DE TETO	SEM TOMBO
LONGARINA ENCOSTO E ACENTO PLASTICO 5 LUGARES	SEM TOMBO
LONGARINA ENCOSTO E ACENTO PLASTICO 5 LUGARES	SEM TOMBO
LONGARINA ENCOSTO E ACENTO PLASTICO 5 LUGARES	SEM TOMBO
CAIXA DE SOM FRANHM	1876/2021

MURINGA	0834/N.T
CPU LIBERTY	0653/2021
MONITOR ACER	SEM TOMBO
ESTABILIZADOR UPS MINI	SEM TOMBO
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	SEM TOMBO

Timon, MA, 28 de janeiro de 2025.



Iara Oliveira Silveira
Diretora de Vigilância em Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE



TIMON
PREFEITURA

Construindo agora o futuro

Proc. nº 853/25
Folhas nº 108

RELATÓRIO DE ESTRUTURA UBS POR DISTRITO

DISTRITO ZONA DISTRITO I – SUPERVISOR JORDEILSON

ESF (UBS)	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PRIORIDADES	SUGESTÕES
Proc. nº 853/25 Folhas nº 709 ESF01/04 Conj Boa vista	• Longarinas quebradas; • Bebedouro precisando de limpeza; • Forro com de infiltrações; • Faltam 03 portas; • 03banheiros isolados sem poder fazer o uso; • Realizar capina em todo o posto; • Lâmpadas queimadas, recepção, banheiros, • Longarinas quebradas; • Manutenção no portão da entrada do portão; • Manutenção nas fechaduras; • Trocas de todas as das pias gargantas das Pias; • Limpeza nos ventiladores;	• Reparo das longarinas; • Limpeza do bebedouro; • Retirada de goteiiras; • Reparo dos banheiros; • Adquirir 03 Ar condicionados; • Realizar capina; • Manutenção de fechaduras das portas; • Substituição das lâmpadas queimadas,	• Reparo das longarinas; • Retirada das goteiiras; • Reparo de um banheiro; • Reparo dos ventiladores; • Realizar capina. • Limpeza de ar- condicionados; • Realizar capina;
ESF 03/20 LIONS	• Lâmpadas queimadas recepção, corredor, banheiros masculino e feminino; farmácia; • Fachada apagada; • Rachadura na fachada; • Capina; • Banheiro de reparam; • Trocas das gargantas da pia, • Reparo no ar-condicionado; • Reparo do trinco da porta de consultório médicos, sala de procedimentos; • Manutenção da pia Escorvodomento; • Substituição 02 portas; • Manutenção no telhado infiltração; • Sala de procedimento com vidro quebrado;	• Substituição das lâmpadas queimadas; • Manutenção no ar-condicionado consultório odontológicos; • Reparo na rachadura da fachada; • Repara no forro; • Pintura na parades • Repara no telhado; • Pintura na fachada da UBS (identificação);	• Reparo do forro; • Reparo das longarinas; • Adquirir porta do consultório médico; • Pintura das paredes; • Realizar capina; • Reparo na rachadura;

853/25
710

Proc. nº Folhas nº	- Banheiro da sala de citologia com vaso quebrado; - Consultório ontológico com ar condicionado quebrado; - Repara na instalação elétrica; - Tomadas inativadas;		
ESF 07 PQ SÃO FRANCISCO (BREJO)	- Sala da Triagem: ar condicionado, tomadas, mesa, duas cadeiras; - Sala da Enfermeira: tomadas, cadeira (defeito), chave para armário; - Consultório Médico: Mesa; - Instalação hidráulicas consultório médico; - Manutenção do telhado; - Capina; - Troca das lâmpadas queimadas 07	- Adquirir ar condicionado, tomada, meda e 02 cadeiras para sala de triagem; - Arrumar tomada consultório de enfermagem; 01 cadeira e 01 mesa; - Colocar cadeado no armário; - Capina; - Troca das lâmpadas queimadas;	- Adquirir ventilador de parede; - Reparo das tomadas; - Colocar cadeado no armário; - Lâmpadas (recepção, Corredor Consultórios de Enfermagem, farmácia das lâmpadas queimadas;
ESF 12 PQ SÃO FRANCISCO	- Bebedouro com defeito; - Capina; - Tensão Baixa da UBS; - Alto Clave; - Manutenção no telhado; - Mofo nas paredes; - Pintura nas paredes; - Troca das gargantas da pia - Lâmpadas queimadas; - Longarinas quebradas;	- Bebedouro; - Capina; - Tensão baixa da UBS; - Pintura na UBS - Manutenção no telhado; - Troca das gargantas da pia; - Trocas das lâmpadas queimadas; - Longarinas;	- Bebedouro; - Capina; - Tensão baixa da UBS; - Pintura na UBS - Manutenção no telhado;


853/25
711

Proc. nº Folhas nº			
ESF 21 MARIMAR	• Mofo e infiltração na recepção, consultório odontológicos; sala de vacina; • Compressor ontológicos; • Troca garganta pia; • Vidros do consultório odontológico quebrado; • Lâmpadas queimadas na recepção; • Adquirir um Armário para o consultório médico; • Adquirir Longarinas; • Adquirir Geladeira, armário, ar-condicionado, bancada para sala de vacina; • 3 portas quebradas; • Paredes com Mofo; • Retirada de goteiras; • Necessitando de 2 mesas; • Necessitando de 4 cadeiras;	• Pintura das paredes • Adquirir 2 armários, 2 mesas, 4 cadeiras, geladeira; • Trocar as portas quebradas; • Retirada de goteiras e reparo do forro;	• Pintura das paredes; • Retirada das goteiras; • Conserto das portas. • manutenção do ar-condicionado
ESF22/50 PQ UNIÃO	• Ar condicionado da sala de enfermagem não funciona; • Manutenção no ar condicionado; • Manutenção no Telhado; • 07 lâmpadas queimadas; • Porta Banheiro; • Torneira da pia; • Longarina; • Bebedouro precisando de reparos.	• Adquirir ar condicionado; • Reposição das lâmpadas; • Colocar fechadura nas portas; • Colocar cadeado nos armários; • Conserto ventilador; • Retirada de goteiras; • Arrumar bebedouro.	• Arrumar ar condicionado consultório de enfermagem; • Colocar fechadura nas portas dos consultórios (03); • Colocar cadeado nos armários; • Arrumar bebedouro • Lâmpadas queimadas • Reparo na caixa de água .
ESF25 COCAIS	• 3 lâmpada (queimadas); • 2 Maçaneta (porta do consultório de enfermagem e ontológico quebrado); • Bebedor (já foi feito vistoria ano passado, motor queimado);	• Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Adquirir um novo bebedouro; • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários.	• 5 Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Concenter o bebedor • Reparo no banheiro;

Proc. n° 853/25 Folhas n° 712	• Vazamento na caixa do vaso do banheiro de vacinação; • Sem fechadura na porta da brinquedoteca; • Sem cadeado no local que coloca o compressor; • Sem chave em um dos armários de medicamentos		• Colocar cadeado nos armários.
ESF28/40 NOVO TEMPO	• Piso com defeito; • Morfo na Farmácia; • 8 lâmpadas queimadas; • Infiltração na sala de vacina, • Longarinas quebradas na recepção; • Cadeiras giratórias dos consultórios e da recepção quebradas; • Janelas dos consultórios médico e de enfermagem sem privacidade (mostra o ambiente interno); • Problemas hidráulicos no banheiro interno; • Faltando cadeiras na sala de procedimento; • Faltando cadeiras na sala dos ACSs; • Estamos sem o controle do Split; • Armários do consultório de enfermagem e da sala dos ACS sem trava. • Lâmpadas • Capina UBS	• Cadeiras para atendimentos (04); • Reforma das longarinas; • Fumê para janelas dos consultórios; • Reparos no banheiro; • Colocar cadeados nos armários.	• Fumê para as janelas dos consultórios; • Reforma das longarinas; • Reparos no banheiro; • Cadeados nos armários. • Lâmpadas • Manutenção dos Ar condicionado na sala de vacina

Demandas: Segue em anexo as fotos das unidades

UBS CONJUNTO BOA VISTA – ESF 01/04



Unidade Básica de Saúde Conjunto Boa Vista, localizada na Rua Seis S/N, Boa Vista

UBS SÃO FRANCISCO (BREJO) – ESF 07



Unidade Básica de Saúde São Francisco, localizada na Rua Treze S/N, São Francisco

UBS PARQUE SÃO FRANCISCO – ESF 12




Unidade Básica de Saúde Parque São Francisco, localizada na Rua Cento e Dez S/N, Parque São Francisco

UBS MARIMAR – ESF 21




Unidade Básica de Saúde Marimar, localizada na Rua 12 S/N, Marimar

03/20 LIONS BELA VISTA 03




UBS PARQUE UNIÃO – ESF 22/50




A Unidade Básica de Saúde Bela Vista - Lions, localizada na Rua 15 S/N, Bela Vista Rua Cento e Três, 469, Parque União

UBS NOVO TEMPO – ESF 28/40



COCAIS – ESF 25



Unidade Básica de Saúde Novo Tempo, localizada na Av 03 S/N, Residencial

Unidade Básica de Saúde Cocais, localizada na Rua Tuntum S/N, Vila Mariana Cocais

DISTRITO ZONA DISTRITO II - SUPERVISORA LOUDES

ESF (UBS)	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PRIORIDADES	SUGESTÕES
ESF05/06 VILA ANGELICA	• ARMÁRIO DE ACO 4 GAVETAS Na recepção com defeito; • LONGARINA ACOLCHOADA 3 LUGARES na recepção com defeito; • Longarinas quebradas; • Bebedouro precisando de limpeza; • Ar condicionado da recepção com defeito; • Cadeira acolchoada com defeito na recepção; • Lâmpadas queimadas recepção; auditório; consultório odontológico; corredor; consultório Morfo nas paredes; • Faltam 03 portas; • Realizar capina em todo o posto; • Trocas de todas as das pias gargantas das Pias; • Limpeza nos ventiladores;	• Reparo das longarinas; • Limpeza do bebedouro; • Retirada de goteiras; • Reparo dos banheiros; • Adquirir 03 Ar condicionados; • Realizar capina; • Manutenção de fechaduras das portas; • Substituição das lâmpadas queimadas;	• Reparo das longarinas; • Retirada das goteiras; • Reparo de um banheiro; • Reparo dos ventiladores; • Realizar capina. • Limpeza de ar- condicionados; • Realizar capina;
ESF10/32 MUTIRÃO	• Lâmpadas queimadas recepção, corredor, banheiros masculino e feminino; farmácia; • Troca do piso da unidade; • Capina; • Reparo no ar-condicionado sala de vacina; consultório de enfermagem; consultório médico; farmácia; auditório; recepção; • Longarinas do auditório quebradas	• Substituição das lâmpadas queimadas; • Manutenção das 5 salas sem ar-condicionado; • Capina; • Manutenção do bebedouro; • Aquisição da longarina;	• Substituição das lâmpadas queimadas; • Manutenção das 5 salas sem ar-condicionado; • Capina; • Manutenção do bebedouro;
ESF 11/24 URBANO MARTINS	• Manutenção do ar-condicionado da unidade; • Manutenção telhado; • Manutenção do bebedouro; • Manutenção no forro • Partas danificadas	• Manutenção nos ar-condicionado; • Troca das lâmpadas queimadas; • Poudar da árvore; • Reparo nos banheiros; • Reparo nas instalações elétricas;	• Manutenção nos ar- condicionados • Reparo das tomadas; • Trocas das lâmpadas queimadas; • Pouda do pé de manga;

	• Trinco de porta • Manutenção nos banheiros; • Longarinas; • Poldo do pé de manga; • Reparo na Instalações elétricas • Troca das lâmpadas queimadas 07		
ESF 17/18 FLORES	• Manutenção do Acondicionados; • Manutenção do bebedouro; • Manutenção no telhado; • Infiltração e mofo • Longarinas; • Capina; • Troca das garantas da pia; • Manutenção no telhado; • Mofo nas paredes; • Pintura nas paredes; • Troca das gargantas da pia • Lâmpadas queimadas; • Longarinas quebradas; • Porta quebradas • Ar-condicionado danificado do auditório • Piso danificado;	• Bebedouro; • Capina; • Tensão baixa da UBS; • Pintura na UBS • Manutenção no telhado; • Troca das gargantas da pia; • Trocas das lâmpadas queimadas; • Longarinas; • Troca	• Bebedouro; • Capina; • Pintura na UBS • Manutenção no telhado;
	• Capina; • Manutenção dos condenados; • Cadeira danificadas; • Longarinas danificadas;	• Pintura das paredes • Trocar as portas quebradas; • Retirada de goteiras e reparo do forro; • Manutenção dos ar-condicionados;	• Pintura das paredes; • Retirada das goteiras; • Conserto das portas. • manutenção do ar-condicionado

ESF 30/31 SÃO BENEDITO	• Ar- condicionado precisa em manutenção; • Capina; • Reparo no telhado; • Pintura; • Logarina; • Mesa danificada; • Lâmpadas queimadas • Porta dos banheiros; • Reparo do forró; • Reparo no piso; • Pintura das paredes	• Aquisição de longarinas;	
ESF 51 PQ PIAÚ II	• Ar condicionado da sala de enfermagem não funciona; • Manutenção no ar condicionado; • Manutenção no Telhado; • 07 lâmpadas queimadas; • Porta Banheiro; • Torneira da pia; • Longarina; • Bebedouro precisando de reparos.	• Adquirir ar condicionado; • Reposição das lâmpadas; • Colocar fechadura nas portas; • Colocar cadeado nos armários; • Concerto ventilador; • Retirada de goteiras; • Arrumar bebedouro.	• Arrumar ar condicionado consultório de enfermagem; • Colocar fechadura nas portas dos consultórios (03); • Colocar cadeado nos armários; • Arrumar bebedouro • Lâmpadas queimadas • Reparo na caixa de água .
ESF51 PADRE DELFINO	• 10 lâmpada (queimadas); • 2 Maçaneta (porta do consultório de enfermagem e ontológico quebrado); • Bebedor • Vazamento na caixa do vaso do banheiro de vacinação; • Sem fechadura na porta da porta da frente quebrada; • Sem chave em um dos armários de medicamentos	• Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Manutenção do bebedouro; • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários; • Capina;	• Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Concertar o bebedor • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários.

Proc. nº 053/95
Folhas nº 720

UBS Vila Angélica – ESF 05/06




UBS Vila Angélica, localizada na Rua São José, S/N, Vila Angélica

UBS Mutirão – ESF 10/32



UBS Mutirão, localizada na Rua Quatro, S/N, Cinturão Verde

UBS Urbano Martins – ESF 11/24



UBS Urbano Martins, localizada na Rua João Joca Assunção (Rua 30),
2047, Parque Piauí II

UBS FLORES – ESF 17/18




Av. Perimetral, 1190 - Parque Piauí II, Timon - MA, 64027-350

UBS SÃO BENEDITO – ESF 30/31




UBS São Benedito, localizada na Rua Quinze, 1056, São Benedito

UBS PARQUE PIAUÍ II – ESF 51



UBS Parque Piauí II, localizada na Rua Marcos Batista da
Silva (Rua 90), 1415, Parque Piauí II

UBS PADRE DELFINO – ESF 52



UBS Padre Delfino, localizada na Rua Babaçu, S/N, Residencial Padre Delfino

DISTRITO ZONA DISTRITO III – SUPERVISORA HELENA

ESF (UBS)	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PRIORIDADES	SUGESTÕES
UBS 02 - Vila Bandeirante	- Rachaduras na estrutura - Banheiro danificado - Ar-condicionado da sala do ACS e do auditório não funciona - Bebedouro precisando de limpeza; - Ar condicionado da recepção com defeito; - Cadeira acolchoada com defeito na recepção; - Lâmpadas queimadas recepção; auditório; consultório odontológico; corredor; consultório - Morfo nas paredes; - Faltam 03 portas; - Trocas de todas as das pias gargantas das Pias; - Limpeza nos ventiladores;	- Reparo das longarinas; - Limpeza do bebedouro; - Retirada de goteiras; - Reparo dos banheiros; - Manutenção dos Ar condicionados; - Substituição das lâmpadas queimadas;	- Reparo das longarinas; - Retirada das goteiras; - Reparo de um banheiro; - Reparo dos ventiladores; - Realizar capina. - Limpeza de ar- condicionados; - Realizar capina;
UBS 08/36 - Parque Alvorada	- Mesa de ferro da sala dos ACS enferrujada - Mesa de ferro da sala de vacina enferrujada - Cadeiras da recepção com pés danificados - Porta do consultório odontológico com defeito na fechadura - Lâmpadas queimadas recepção, corredor; banheiros masculino e feminino; farmácia; - Troca do piso da unidade; - Capina;	- Substituição das lâmpadas queimadas; - Manutenção ar-condicionado; - Capina; - Manutenção do bebedouro; - Aquisição da longarina;	- Substituição das lâmpadas queimadas; - Manutenção dos ar-condicionado ou aquisição de novas unidade; - Capina; - Manutenção do bebedouro;

853/25
726


Proc. nº Folhas nº	• Reparo no ar-condicionado sala de vacina; consultório de enfermagem; consultório médico; farmácia; auditório; recepção; • Longarinas do auditório quebradas; • Limpeza dos Bebedouro		
UBS 09/33 - Mateuzinho	• Armário da sala de enfermagem com mau funcionamento (portas emperradas) • Longarinas da recepção e corredor em mau estado (ferrugem e assentos quebrados) • Manutenção do ar-condicionado da unidade; • Manutenção telhado; • Manutenção do bebedouro; • Partas danificadas • Trinco de porta • Manutenção nos banheiros; • Longarinas. • Cadeira de escritórios quebradas • Mesa danificadas • Troca das lâmpadas queimadas 07	• Manutenção nos ar-condicionado; • Troca das lâmpadas queimadas; • Poudar da árvore; • Reparo nos banheiros; • Compra ou concerto das cadeiras de escritórios;	• Manutenção nos ar-condicionados • Reparo das tomadas; • Trocas das lâmpadas queimadas; • ;
ESF 13/34 PQ ALIANÇA	• Manutenção do Acondicionados; • Manutenção do bebedouro; • Manutenção no telhado; • Infiltração e mofo • Longarinas danificadas ;	• Bebedouro; • Capina; • Troca das gargantas da pia; • Trocas das lâmpadas queimadas;	• Bebedouro; • Capina; • Aquisição de ar-condicionado de maior btus para auditório ;

	• Capina; • Troca das garantas da pia; • Lâmpadas queimadas; • Porta quebradas • Ar-condicionado danificado do auditório • ;	• Longarinas; • Troca; • Manutenção do ar- condicionados	
ESF 16/53 PEDRO PATRICIO	• Capina; • Cadeira danificadas; • Longarinas danificadas; • Ar- condicionados precisa em manutenção; • Capina; • Reparo no telhado; • Pintura; • Mesa danificada; • Lâmpadas queimadas • Porta dos banheiros danificadas; • Troca das gargantas das pias; • Forró Solto; • Infiltrações nas paredes; • Pintura das paredes	• Pintura das paredes • Trocar as portas quebradas; • Retirada de goteiras e reparo do forro; • Manutenção dos ar-condicionados; • Aquisição de longarinas;	• Pintura das paredes; • Retirada das goteiras; • Conserto das portas. • manutenção do ar-condicionado
ESF 29 CENTRO	• Ar condicionado da sala de enfermagem não funciona;	• Adquirir ar condicionado; • Reposição das lâmpadas; • Colocar fechadura nas portas; • Conserto ventilador; • Retirada de goteiras;	• Arrumar ar condicionado consultório de enfermagem; • Colocar fechadura nas portas dos consultórios (03);; • Arrumar bebedouro

	• Manutenção dos demais ar-condicionado da UBS • Manutenção no Telhado; • 07 lâmpadas queimadas; • Porta Banheiro; • Torneira da pia; • Longarina; • Bebedouro precisando de reparos. • Porta danificada; • UBS sem ventilação;	• Manutenção do bebedouro.	• Lâmpadas queimadas
ESF 35 CIDADE NOVA III	• 10 lâmpada (queimadas); • 2 Maçaneta (porta do consultório de enfermagem e ontológico quebrado); • Bebedor precisa de manutenção; • Vazamento na caixa do vaso do banheiro de vacinação; • Manutenção dos arconcinados; • Morfo na sala de vacina e consultório ontológicos; Consultórios médicos; • Infiltração no forro da recepção ; • Sem fechadura na porta da porta da frente quebrada; • Sem chave em um dos armários de medicamentos	• Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Manutenção do bebedouro; • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários; • Capina;	• Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Concertar o bebedor • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários.

ESF 55/56 CIDADE NOVA	• Armários da recepção e farmácia enferrujados • Lixeira com pedal com defeito na recepção e na sala de enfermagem • Longarina da recepção e corredor em mau estado • Mesa de ferro da sala de triagem enferrujada • Banheiro com descarga quebrada • Nebulizador sem manutenção preventiva (vazamento de ar) • Infiltração na recepção; • Ar condicionado com defeito; • Telhado danificado; • Logarinas quebradas; • Pintura da Unidade;	• Manutenção dos Ar-condicionado; • Reparo no telhado (urgente); • Aquisição de longarinas; • Pintura da unidade;	• Manutenção dos Ar-condicionado; • Reparo no telhado (urgente); • Aquisição de longarinas;
-----------------------------	--	---	---

(UBS 02 VILA BANDEIRANTE)




Rua Amancio Pequeno de Sousa, 1157, bairro: Vila Bandeirante

UBS 09/33 MATEUZINHO



Rua 700 nº 460, bairro Mateuzinho

(ESF 13/34 CAIC)




AVENIDA PALESTINA S/N, BAIRRO SÃO MARCOS

ESF 35 CIDADE NOVA III




RUA TRINTA E SETE N 110, BAIRRO CIDADE NOVA

ESF 08/36 PARQUE ALVORADA



RUA MANOEL GOMES DA SILVA, PARQUE ALVORADA

ESF 16/53 PEDRO PATRICIO



RUA 21 S/N BAIRRO PEDRO PATRICIO.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ESF 29



Rua Miguel Simão, 550, Centro, Timon-MA

ESF 55/56 CIDADE NOVA II)



Av. Joao Paulo II - Parque Alvorada, Timon - MA, 65633-566

DISTRITO ZONA DISTRITO IV – SUPERVISORA HELENA ARRAIS

Proc. nº 853/25
Folhas nº 139


ESF (UBS)	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PRIORIDADES	SUGESTÕES
ESF 14 FORMOSA	- Rachaduras na estrutura - Banheiro danificado; - Banheiro com vazamento e descarga defeituosa; - Necessidade de troca da garganta de pia da sala de vacina; - Cadeira acolchoada com defeito na recepção; - Lâmpadas queimadas recepção; consultório odontológico; corredor; consultório; - Morfo nas paredes; - Trinco da porta quebrada; - Limpeza nos ventiladores; - Telhado danificado;	- Reparo das longarinas; - Retirada de goteiras; - Reparo dos banheiros; - Manutenção dos Ar condicionados; - Substituição das lâmpadas queimadas;	- Reparo das longarinas; - Retirada das goteiras; - Reparo de um banheiro; - Reparo dos ventiladores; - Realizar capina. - Limpeza de ar- condicionados; - Realizar capina;
ESF 15/54 MANGUEIRA	- Estrutura da caixa de água comprometida; - Parta danificadas; - Trinco da portas danificadas; - Manutenção dos ar- concionados; - Lâmpadas queimadas recepção, corredor; banheiros masculino e feminino; farmácia; - Capina; - Reparo no ar-condicionado sala de vacina; consultório de enfermagem; consultório médico; farmácia; auditório; recepção; - Longarinas do auditório quebradas; - Limpeza dos Bebedouro; - Portão de entrada dos funcionários quebrados;	- Substituição das lâmpadas queimadas; - Manutenção ar-condicionado; - Capina; - Manutenção do bebedouro; - Aquisição da longarina; - Reparo do portão entrada dos funcionários; - Estrutura da caixa de água comprometida;	- Substituição das lâmpadas queimadas; - Manutenção dos ar-condicionado ou aquisição de novas unidade; - Capina; - Manutenção do bebedouro; - Estrutura da caixa de água comprometida;

ESF 19/23 JÓIA	• Manutenção do Acondicionados; • Manutenção do bebedouro; • Manutenção no telhado; • Infiltração e mofo • Longarinas danificadas ; • Troca das garantas da pia; • Lâmpadas queimadas; • Porta quebradas • Ar-condicionado danificado do auditório • longarina da recepção com defeito • Ausência de ar-condicionado na recepção • Maca de enfermagem muito velha, necessitando substituição • Balança antropométrica com defeito • Lixeira com pedal da sala de procedimentos quebrada; • Vidro da Porta da UBS quebrado; • Vidros da janela do auditório quebrado; • Morfo e infiltração;	• Reparo Bebedouro; • Troca das gargantas da pia; • Trocas das lâmpadas queimadas; • Aquisição ou concerto de Longarinas; • Manutenção do ar- condicionados; • Vidro da Porta quebrado; • Cadeira para escritórios;	• Aquisição de ar-condicionado de maior btus para auditório; • Longarinas danificadas; •
ESF 26/27 PQ PIAUÍ	• Capina; • Cadeira danificadas; • Longarinas danificadas; • Ar- condicionados precisa em manutenção (consultório medico; recepção; farmácia; auditório ; • Capina;	• Pintura das paredes • Trocar as portas quebradas; • Retirada de goteiras e reparo do forro; • Manutenção dos ar-condicionados; • Aquisição de longarinas;	• Pintura das paredes; • Retirada das goteiras; • Conserto das portas. • manutenção do ar-condicionado

	• Reparo no telhado; • Pintura; • Mesa danificada; • Lâmpadas queimadas • Porta dos banheiros danificadas; • Troca das gargantas das pias; • Forró Solto; • Infiltrações nas paredes; • Pintura das paredes			
ESF 37 PQ ALVORADA II	• Manutenção no Telhado; • lâmpadas queimadas; • Porta Banheiro; • Torneira da pia; • Longarina; • Bebedouro precisando de reparos. • Porta danificada; • Ausência de ar-condicionado na recepção • Lixeira com pedal ausente na recepção e enfermagem • Ar-condicionado da sala de vacina com defeito • Bebedouro funcionando, mas sem higienização adequada; • Janelas sala de vacina; sala de procedimentos; quebras; • Sem ar condicionados no auditório	• Adquirir ar condicionado; • Reposição das lâmpadas; • Colocar fechadura nas portas; • Concerto ventilador; • Retirada de goteiras; • Manutenção do bebedouro. • Substituição dos vidros das janelas sala de vacina; sala de procedimentos; quebras;	• Reparo do ar- condicionado • Colocar fechadura nas portas dos consultórios • Lâmpadas queimadas	
ESF 38 CAJUEIRO	• Longarina da recepção faltando um assento • Ausência de ar-condicionado na recepção • Banheiro com descarga defeituosa • Pia da sala de vacina necessitando troca da garganta	• Reposição das lâmpadas; • Colocar as maçanetas nas portas; • Manutenção do bebedouro; • Reparo no banheiro; • Capina;	• Reposição das lâmpadas; • Concertar o bebedor • Reparo no banheiro; • Manutenção dos Ar- condicionados	


	• Falta de termômetro para a caixa térmica da sala de vacina • lâmpada (queimadas); • Maçaneta (porta do consultório de enfermagem e ontológico quebrado); • Bebedor precisa de manutenção; • Salas de eMulti sem Ar condicionado	•	
ESF 57 VILA DO BEC	• Ar-condicionado da sala de enfermagem com defeito • Ar-condicionado do consultório médico não funciona • Lixeira com pedal quebrada na recepção • Infiltração na recepção; • Telhado danificado; • Logarinas quebradas; • Pintura da Unidade;	• Manutenção dos Ar-condicionado; • Reparo no telhado • Aquisição de longarinas; • Pintura da unidade;	• Manutenção dos Ar- • condicionado; • Reparo no telhado (urgente); • Aquisição de longarinas;

UBS PLANALTO FORMOSA – ESF 14




Rua do Norte, 1004 Formosa

UBS MANGUEIRA – ESF 15/54




UBS Mangueira: Rua 06 S/N – Mangueira

UBS JOIA – ESF 19/23




na Rua Preciosa, S/N, Joia,

UBS PARQUE ALVORADA – ESF 37




Rua Gerônimo Silva S/N Parque Alvorada

UBS 38 CAJUEIRO



Rua 01, S/N Cajueiro

UBS VILA DO BEC – ESF 57



Rua Treze, 366 – Planalto Boa Esperança

DISTRITO ZONA RURAL – SUPERVISORA NADJA

ESF (UBS)	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PRIORIDADES	SUGESTÕES
ESF 39 TAMANDUÁ	ESF 39 - Anexo Barra das bombas • Necessita de Pintura geral do posto; • Posto precisa de ampliação; • Recepção pequena; • Longarinas quebradas; • Bebedouro precisando de limpeza; • Rachadura enorme na Recepção; • Forro cheio de infiltrações; • Faltam 03 portas; • 02 banheiros isolados sem poder fazer o uso; • Piso de todo o posto afundando; • Não tem sala de vacina; • Sem ar condicionado em todas as salas; • Ventiladores não funcionam; • Realizar capina em todo o posto;	• Pintura das paredes; • Reparo das longarinas; • Limpeza do bebedouro; • Retirada de goteiras; • Reparo na rachadura da parede; • Adquirir 3 portas; • Reparo dos banheiros; • Reparo do piso; • Adquirir 02 Ar condicionados; • Realizar capina	• Pintura das paredes; • Reparo das longarinas; • Retirada das goteiras; • Reparo da rachadura da parede; • Adquirir 01 porta para consultório de enfermagem; • Reparo de um banheiro; • Reparo dos ventiladores; • Realizar capina.
	ESF 39 - Tamandúá • Teto do posto precisa ser limpo; • Forro em todo o posto caindo; • parede com azulejo caindo; • Longarinas quebradas; • Faltam duas portas; • Necessita de capina em todo o posto; • Paredes precisando de pintura; • Instalação de ar condicionado na sala de vacina; • Ar condicionado sem funcionar da sala do médico; • Banheiro com vazamentos; • Bebedouro precisa de limpeza;	• Reparo do forro; • Reparo do azulejo das paredes; • Adquirir novas longarinas; • Adquirir duas portas; • Realizar capina; • Pintura das paredes; • Ar condicionado para sala de vacina; • Reparo do ar consultório médico; • Reparo no banheiro; • Limpeza bebedouro.	• Reparo do forro; • Reparo das longarinas; • Adquirir porta do consultório médico; • Pintura das paredes; • Realizar capina; • Reparo no banheiro.

Proc. nº 853/25
Folhas nº 741

ESF 41 CAMPO GRANDE	- Sala da Triagem: ar condicionado, tomadas, mesa, duas cadeiras; - Sala da Enfermeira: tomadas, cadeira (defeito), chave para armário. - Consultório Médico: Mesa - Instalação hidráulicas consultório medico	- Ar condicionado, tomada, meda e 02 cadeiras para sala de triagem; - Arrumar tomada consultório de enfermagem; 01 cadeira e 01 mesa; - Colocar cadeado no armário.	- Reparo das tomadas; - Colocar cadeado no armário. - Lâmpadas (recepção, Corredor Consultórios de Enfermagem, farmácia
ESF 42 POVOADO 89	UBS PRECISANDO DE REFORMA GERAL (RACHADURAS NAS PAREDES).	Reforma da UBS	Atendimento na Escola ao lado
ESF 43 CASTELO	- Longarinas quebradas; 3 portas quebradas; - Paredes com Mofo - Retirada de goteiras - Necessitando de 2 mesas - Necessitando de 4 cadeiras - Reparo do teto (forro) - Necessitando de Armário arquivo	- Pintura das paredes - Necessita de 2 armários: um para consultório médico e outro para farmácia. - Necessita 2 mesas, 4 cadeiras, 1 geladeira; - Trocar as portas quebradas; - Retirada de goteiras e reparo do forro;	- Pintura das paredes; - Retirada das goteiras; - Conserto das portas. - manutenção do ar-condicionado
ESF 44 MONTEIRO	- Ar condicionado da sala de enfermagem não funciona 05 lâmpadas queimadas 11 portas, que necessitam de trancas 03 armários precisando de cadeados 01 ventilador com defeito (não funciona) - Goteiras em algumas salas - Bebedouro precisando de reparos.	- Ar condicionado; - Reposição das lâmpadas; - Colocar fechadura das portas; - Colocar cadeado nos armários; - Concerto ventilador; - Retirada de goteiras; - Arrumar bebedouro.	- Arrumar ar condicionado consultório de enfermagem; - Colocar fechadura nas portas dos consultórios (03); - Colocar cadeado nos armários; - Arrumar bebedouro - Lâmpadas queimadas - Reparo na caixa de água .
	3 lâmpada (queimadas);	Reposição das lâmpadas;	5 Reposição das lâmpadas

Proc. nº 853/25
Folhas nº 742

ESF 45 VERTEENTE	• 2 Maçaneta (porta do consultório de enfermagem e ontológico quebrado); • Bebedor (já foi feito vistoria ano passado, motor queimado); • Vazamento na caixa do vaso do banheiro de vacinação ; • Sem fechadura na porta da brinquedoteca; • Sem cadeado no local que coloca o compressor; • Sem chave em um dos armários de medicamentos	• Colocar as maçanetas nas portas; • Novo bebedouro; • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários.	• Colocar as maçanetas nas portas; • Concertar o bebedor; • Reparo no banheiro; • Colocar cadeado nos armários.
ESF 46 GAMELEIRA	• Não tem Unidade Básica de Saúde.	• Construir uma Unidade Básica de Saúde	• Alugar um imóvel para atendimento temporário da equipe; • Parceria com a educação para atendimentos na escola

ESF 47 BURITI CORTADO	• Longarinas quebradas na recepção; • Cadeiras giratórias dos consultórios e da recepção quebradas; • Janelas dos consultórios médico e de enfermagem sem privacidade (mostra o ambiente interno); • Problemas hidráulicos no banheiro interno; • Faltando cadeiras na sala de procedimento; • Faltando cadeiras na sala dos ACSs; • Estamos sem o controle do Split; • Armários do consultório de enfermagem e da sala dos ACS sem trava. • Lâmpadas queimadas	• Cadeiras para atendimentos (04); • Reforma das longarinas; • Fumê para janelas dos consultórios; • Reparos no banheiro; • Colocar cadeados nos armários.	• Fumê para as janelas dos consultórios; • Reforma das longarinas; • Reparos no banheiro; • Cadeados nos armários. • Lâmpadas • Manutenção dos Ar condicionados na sala de vacina • Limpeza em todos ao Ar
ESF 48 SÃO BENEDITO	• Paredes com rachaduras das salas: enfermagem, vacina e banheiro interligado a sala, os corredores de acesso às salas do médico. • Lâmpadas da recepção, sala de vacina e ACS não funcionam. • Água da chuva no forro de todas as salas; • Paredes com mofo; • Capina na frente da UBS • Necessita de 01 armário, 02 estantes e 05 cadeiras. • Longarinas precisando de reformas • Auditório não tem ar condicionado • Sala de procedimentos tem problema de iluminação por conta do ventilado que fica abaixo da luz. • Macas enferrujadas (04 macas) • Maca de Citologia quebrada • Banco da sala de citologia precisando de solda	• Reparo das rachaduras nas paredes; • Reparo das goteiras; • Pintura das paredes (retirar mofo); • Capina; • Reformas das longarinas; • Ar ou ventilador para o auditório; • Pintura das Macas; • Reformas das longarinas; • Reparo no banco e maca de citologia.	• Reparo das rachaduras nas paredes; • Reparo das goteiras; • Capina; • Pintura das paredes; • Ventilador para auditório.

ESF 49 GARAPA	• Goteiras (consultório de enfermagem, sala de vacina e recepção); • Vazamento na torneira da sala de vacina; • Reparar o forro em PVC (consultório odontológico, corredor); • Ar condicionado do consultório odontológico sem controle (sala fica muito quente); • Descarga do banheiro e torneira do consultório odontológico com defeito; • Dedetização (muitos morcegos encima do forro); • Banheiro feminino com descarga com defeito.	• Retirada das goteiras e vazamentos nas pias; • Reparar o forro; • Arrumar descargas dos banheiros; • Dedetização	• Retirada das goteiras e reparo do forro • Manutenção dos ar • condicionados • Dedetização
--------------------------	---	---	--


Proc. nº 853/25
Folhas nº 745

Proc. nº _____
Folhas nº _____

UBS 39 Tamandua



ANEXO TAMANDUA BARRA DAS POMBAS




Proc. nº 853/29.
Folhas nº 746.

Povoado Tamandua


Povoado Barra da Pombas

UBS 41 Campo Grande



Povoado Campo Grande Br316, zona rural de Timon

UBS 42: Povoado 89:



Povoado Oitenta Nove, zona rural de Timon

UBS: Posto de Saúde Castelo - ESF 43




Povoado Castelo

UBS: MONTEIRO- ESF 44




Povoado Monteiro, zona rural

UBS: POSTO DE SAUDE JOSE ALVES BEZERRA – ESF 45



Localidade Vertente,, zona rural

UBS: POSTO DE SAUDE BURITI CORTADO – ESF 47




Localidade Buriti Cortado, Zona Rura

UBS: ALTO DO SÃO BENEDITO






Povoado São Benedito, zona rural de Timon






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL - UBS BOA VISTA ESF			
01/04			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Cadeira odontológica com base de ferro enferrujada • Estofado da cadeira odontológica está rasgado • O refletor da cadeira odontológica está sem proteção da lâmpada • O braço do equipamento da cadeira odontológica está encclinado • O braço de apoio da cadeira odontológica está quebrado • A mangueira da cadeira de alta rotação está vazando água OBS: A cadeira odontológica é velha e precisa ser substituída.	Funcionando com Pendências
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	

1985
October 2
Chillicothe












COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL - UBS VILA BANDEIRANTES ESF			
02			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Estado da cadeira odontológica esta rasgado • Cadeira odontológica esta com a base de ferro enferrujada • Cuspideira com partes metálicas enferrujadas	Funcionando com pendências
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário de metal esta enferrujado	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Janela do consultório sem vedação.			





COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL - LIONS ESF 03			
QUANTIDADE DE	ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário de metal dos materiais de consumo está enferrujado e sem chave	BOM FUNCIONAMENTO
01	MESA DE FERRO		BOM FUNCIONAMENTO
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO		BOM FUNCIONAMENTO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Pedal de controle da cadeira odontológica está com mau contato	
		• Compressor com defeito(produção de ar insuficiente para alimentar pneumático)	BOM FUNCIONAMENTO
01	MOCHO		BOM FUNCIONAMENTO
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO		BOM FUNCIONAMENTO
01	COMPRESSOR		BOM FUNCIONAMENTO
01	AUTOCLAVE		BOM FUNCIONAMENTO
OBS: Parede do consultório com mofo			
Funcionando com pendências			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS VILA ANGÉLICA		
ESF 05/06		
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO
03	CADEIRAS (02 DE ESCRITÓRIO E 01 DE FERRO)	BOM FUNCIONAMENTO
01	GELADEIRA PEQUENA	BOM FUNCIONAMENTO
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Cadeira odontológica com base de ferro enferrujada • Caneta de alta rotação não está funcionando • Reflexo da cadeira odontológica sem proteção da lâmpada e com mau contato
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO
OBS: Sem suporte de perfurcortantes.		
Sem atendimento		
CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO	




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE SÃO FRANCISCO (BREJO) ESF 07		
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO
01	MESA DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Cadeira odontológica com base de ferro enferrujada • Cuspidreira vazando água • Refletor da cadeira odontológica sem a proteção da lâmpada e com mau contato
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO
OBS: Vidro da janela do consultório odontológico está quebrado Paredes do consultório odontológico estão manchadas e com mofo Sem suporte para caixa de perfuracortantes		
Funcionando com pendências		
CONDIÇÃO		









COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		
INVENTÁRIO PATRIMONIAL - UBS PARQUE ALBORADA ESF 36		
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário está enferrujado
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO
01	MESA DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Cadeira odontológica com base de ferro enferrujada e o estofado rasgado • Braço de apoio da cadeira odontológica está quebrado • Equipó faltando suporte da seringa triplice e do terminal da caneta de auto rotação • Refletor da cadeira odontológica está sem a proteção da lampada
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO
01	COMPRESSOR	• Com defeito
OBS: As paredes do consultório odontológico estão com mofo Faltando cadeira tipo escritório para os profissionais		
		Sem atendimento
		CONDIÇÃO




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL - UBS MATEUZINHO ESF			
09			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário de metal dos materiais de consumo está sem a chave e com ferrugem	Funcionando com pendências
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Braço de apoio da cadeira odontológica está quebrado	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	• Ar-condicionado derramando água no interior do consultório	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: A energia elétrica no turno da tarde está traca prejudicando funcionamento do compressor			
Paredes do consultório odontológico com mofo			



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS MURILÃO ESF			
10			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário enferrujado	Normal
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Cuspeira com mau cheiro e não está saindo água			
Sem suporte de perfuracortantes			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS URBANO MARTINS ESF		
11/24		
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO
02	ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário enferrujado
01	MESA ESCRITÓRIO	• Mesa enferrujada
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	• Cadeira enferrujada
01	GELADEIRA PEQUENA	BOM FUNCIONAMENTO
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	BOM FUNCIONAMENTO
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO
OBS: Sugador de saliva está com defeito(sucção fraca)		
		Funcionando com pendência
		CONDIÇÃO






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		
INVENTÁRIO PATRIMONIAL - UBS SÃO FRANCISCO ESF 12		
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO
02	ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- O refletor da cadeira odontológica está sem a proteção da lâmpada - braço de apoio da cadeira odontológica está quebrado
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	Ar-condicionado não está resfriando o ambiente
OBS: Rede elétrica externa com oscilação de energia afetando o funcionamento do ar-condicionado, compressor e equipamentos elétricos. Por esse motivo não está sendo atendimento. Compressor com defeito As paredes do consultório odontológico estão com mofo Janela do consultório está sem vedação		
CONDICÃO		Sem atendimento




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS CAIC			
ESF 13			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário de ferro enferrujado	Funcionando com pendências
01	MESA DE FERRO	• Mesa enferrujada	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	• Cadeira enferrujada	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• O equipo da cadeira odontológica está com defeito • A lampada do refletor da cadeira odontológica está com defeito (baixa luminosidade)	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: O piso do consultório odontológico possui algumas cerâmicas quebradas e com um ponto afundando			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS FORMOSA ESF			
14			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
02	ARMÁRIOS DE AÇO DUAS	Armário de ferro com as bases enferrujadas	Funcionando com pendências
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- Base de ferro da cadeira odontológica está enferrujada - Cuspideira: partes metálicas estão enferrujadas - Equipo acoplado está desnivelado (enclinado)	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Porta de acesso do consultório odontológico está sem fechadura e precisando de reforma, pintura e acabamento.			





COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS MANGUEIRA ESF			
15			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CINDIÇÃO
02	ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário de ferro está com a base enferrujada	Funcionando com pendências
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	• Equipo acoplado está desnivelado enclinado	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Caneta de auta rotação do kit odontológico está na assitência técnica	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Paredes do consultório estão manchadas e com mofo			





COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PEDRO PATRICIO ESF			
16/53			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	O armário dos materiais de consumo está sem a chave e com ferrugem	Sem atendimento
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- O refletor da cadeira odontológica está sem a proteção da lampada - Cadeira odontológica está com partes metálicas enferrujadas - O estofado do encosto da cadeira odontológica está rasgado - Braço de apoio da cadeira odontológica está quebrado - Cuspideira está quebrada - Pedal de controle da cadeira odontológica está com mau contato - Caneta de alta rotação está com defeito	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	Compressor está com defeito e encontra-se na assistência técnica	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	FRIGOBAR	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	
OBS: Lixeira de metal enferrujada Parede do consultório odontológico esta com mofo Porta do consultório não tem maçaneta e fechadura Sem suporte de perfurocortantes Trocar a cadeira odontológica Foi instalado o compressor da UBS do Povoado São Benedito em caráter provisório.			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS FLORES ESF 17			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• Armário sem chave	Sem atendimento
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA DE FERRO		
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• Caneta de auta rotação com defeito • refletor sem proteção • pedal com defeito	
01	COMPRESSOR	• Compressor com defeito	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Sugador com defeito Cuspideira com defeito Auto-clave para assistencia problemas no forro porta do escovodromo quebrada			




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS FLORES ESF			
18			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• armário enferrujado	Sem atendimento
01	ARMÁRIO DE AÇO UMA PORTA	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ESCRITÓRIO	• sem cadeira	
01	COMPRESSOR	• com defeito	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• estofado rasgado • base enferrujada	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Sugador com defeito Falta cadeira pros profissionais cuspideira enferrujada lixeira enferrujada			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS JÓIA			
ESF 19			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
02	ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS	armario enferrujado	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA ESCRITÓRIO	mesa enferrujada	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	Mocho com encosto solto	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- base enferrujada - estofado rasgado e manchado - refletor sem proteção e lampada queimada	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: cuspideira com ferrugem sem suporte para perfurocortantes paredes com mofo sem porta papel toalha porta de acesso quebrada			



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS LIONS ESF			
20			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• armario enferrujado e sem chave	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: Sugador com mau cheiro Paredes com mofo			




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS MARIMAR ESF			
21			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• armario enferrujado	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESAS DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• base enferrujada • caneta de autarotação com defeito	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: forro com mofo sem suporte da caixa de perfurocortantes			






Proc. nº 853/25
Folhas nº 778

Proc. nº 853/25
Folhas nº 778



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE UNIÃO ESF			
22			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	armário enferrujado e sem chave	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- encosto e acento rasgados - braço de apoio quebrado - equipo falta suporte - refletor sem proteção e lampada queimada	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS:			



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS JÓIA			
ESF 23			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• refletor sem proteção e lampada queimada • fotopolimerizador com defeito • bico do sugador cortado • base enferrujada • suporte do sugador quebrado	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: portal de madeira da porta de acesso danificado			





COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS COCAIS			
ESF 25			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
02	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	Funcionando com pendência
01	MESA DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• equipo com defeito na caneta de baixa e alta rotação e na seringa triplice • sugador com defeito • refletor sem proteção	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: parede com mofo e infiltração			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE PIAUÍ, RUA 05 ESF 26			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
03	MESAS DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• refletor sem proteção • cadeira com estofado rasgado • pedal com defeito • ultrassom com defeito • sugador com defeito • canetas de alta, baixa e seringa triplice com defeito	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: parede do consultorio com mofo			




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE PIAUÍ, RUA 05			
ESF 27			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	Funcionando com pendência
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- cadeira com estofado rasgado - base enferrujada - equipo com defeito	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: sem suporte de perfurocortante			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS NOVO TEMPO ESF			
28			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	armario enferrujado e sem chave	Funcionando com pendencias
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- cadeira com base enferrujada - refletor com baixa iluminação - equipo com defeito na seringa triplice e na caneta de baixa rotação	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	com defeito	
OBS: sem suporte para perfurocortante paredes com mofo sem lixeira adequada			







COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS CTA ESF 29			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• armario velho	Funcionando com pendencia
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESAS DE MADEIRA	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• cadeira com base enferrujada • equipo quebrado • pedal dos controles quebrado	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: sem suporte para perfurocortantes			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS SÃO BENEDITO. ESF			
30			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• armario sem chave e enferrujado	Funcionando com pendencias
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR PEQUENO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• caneta de baixa rotação e seringa triplice com defeito • cadeira enferrujada • cuspideira com defeito • braço do equipo com defeito	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: sem suporte para perfurocortantes lixeira enferrujada			






COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS SÃO BENEDITO.			
ESF 31			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• sem chave e enferrujado	Funcionando com pendencias
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• refletor com mau contato • mau contato no botão de ligar a caneta	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS:			




COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS MUTIRÃO ESF			
32			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS COM VIDRAÇA NAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	Funcionando com pendencias
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• base enferrujada • cuspideira com defeito • caneta de alta para assistencia	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS:			







COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS MATEUZINHO ESF			
33			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	armario enferrujado	Funcionando com pendencias
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE MADEIRA	mesa enferrujada	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	cadeira enferrujada	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- base de ferro e equipo enferrujados - caneta de alta rotação na assistencia	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: paredes e teto com mofo			





COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS CAIC ESF 34			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	armario enferrujado	Funcionando com pendencias
01	MESAS DE FERRO	mesa enferrujada	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	vadeira enferrujada	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- pedal com mau contato - caneta de alta rotação na assistencia	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: paredes e forro com mofo			







COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE CIDADE NOVA III ESF 35			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	armario enferrujado	Funcionando com pendencias
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	mesa enferrujada	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	cadeira enferrujada	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- base enferrujada - lampada de iluminação queimada	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	com defeito	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: sem suporte de perfucortantes			





COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE ALVORADA ESF 36			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	armario enferrujado	Sem atendimento
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	nao tem	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	- estofado rasgado e base enferrujada - braço de apoio quebrado - equipo e caneta de alta rotação com defeito - refletor sem proteção da lampada	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	com defeito	
01	SELADORA	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: paredes do consultorio com mofo			



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS PARQUE ALVORA, RUA 08.			
ESF 37			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	• amassado e enferrujado	Funcionando com pendencia
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR PEQUENO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• caneta de alta rotação quebrada • fotopolimerizador com defeito	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AR-CONDICIONADO COMPLETO	• nao refrigera o ambiente	
OBS: vidro da janela esta quebrado nao tem lixeira metálica			



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS CAJUEIRO ESF			
38			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	BOM FUNCIONAMENTO	Sem atendimento
01	FICHÁRIO DE QUATRO GAVETAS	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRAS ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR PEQUENO	• com defeito	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	• reservatorio de agua do equipo com vazamento • caneta de alta rotação disponibilizada para esf 37	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	AR-CONDICIONADO COMPLETO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS: compressor com defeito pia de higienização vazando água			



COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
INVENTÁRIO PATRIMONIAL – UBS POVOADO TAMANDUÁ ESF 39			
QUANTIDADE DE ITENS	DESCRIÇÃO DE ITENS	OBSERVAÇÃO	CONDIÇÃO
01	ARMÁRIO DE AÇO UMA PORTA	BOM FUNCIONAMENTO	Normal
01	MESA DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MESA AUXILIAR DE FERRO	BOM FUNCIONAMENTO	
02	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	BOM FUNCIONAMENTO	
01	VENTILADOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	AUTOCLAVE	BOM FUNCIONAMENTO	
01	COMPRESSOR	BOM FUNCIONAMENTO	
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	BOM FUNCIONAMENTO	
01	MOCHO	BOM FUNCIONAMENTO	
OBS:			

