

Ofício nº 291 / 2023 – SEINFRA – TIMON - MA

Timon, 20 de setembro de 2023.

Att:

Superintendência Municipal de Limpeza Urbana
Superintendente Carlos Zangirolani,

PROC. Nº 204/23
FLS. 2240
RÚB. 8

Assunto: Encaminhamento de parecer técnico a partir de análises às peças (DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) do procedimento licitatório para a Contratação de Empresa de Engenharia para os Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, no Município de Timon – Ma – CONCORRÊNCIA Nº 05/2023.

Segue parecer técnico da referida análise em consideração aos volumes fornecidos pelas empresas concorrentes.

Destacamos que as análises seguiram orientações e exigências do Edital e anexos (Projeto Básico) no âmbito das alíneas relativas à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

Solicitamos manifestação a partir das considerações apontadas.

Agradecemos de já a compreensão e nos colocamos a inteira disposição para os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,


Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco
Engenheiro Civil - CREA: 190654301-1
Secretário Executivo
Portaria nº 149/2021-GP
CPF: 010.408.033-77

RECEBIZ 20/09/23

Carlos Zangirolani
Superintendente Interno de Limpeza
Pública e Urbanização de Timon-MA
Portaria Nº 007/2021-GP

PARECER TÉCNICO

PROC. Nº 204/23
FLS. 2241
RUB. 8

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARA: CGCL

ASSUNTO: ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA Nº 05/2023, que tem como OBJETO: Contratação de empresa prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos para o Município de Timon – Ma.

❖ RELATÓRIO

Trata-se de parecer técnico do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon em relação a análise da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a partir dos envelopes relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA fornecidos pelas Concorrentes ao certame em destaque.

❖ ANÁLISE

De acordo com a Ata da Seção de abertura, estão participando do presente certame as seguintes empresas:

NOME DA EMPRESA		CNPJ	NOME E CPF
01	FÓRMULA AMBIENTAL E SERVIÇOS	97.550.426/0001-50	JOSÉ SIDNEY DOURADO GOMES, CPF: 082.037.788-01
02	TERRANORTE BRASIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	18.579.886/0001-35	LUÍS FLÁVIO MIRANDA DE AMORIM, CPF: 028.335.203-52
03	URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA LTDA.	13.259.179/0001-48	RODRIGO SHELDON FIGUEIREDO DA SILVA, CPF: 604.698.063-11

8

NOME DA EMPRESA		CNPJ	NOME E CPF
04	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	21.432.103/0001-09	WERTON ALVARENGA BASTOS JÚNIOR, CPF: 029.226.053-96
05	ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL	19.125.143/0001-58	SEM CREDENCIAMENTO

1. Em análise à documentação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, da empresa **FÓRMULA AMBIENTAL E SERVIÇOS** (Cnpj nº 97.550.426/0001-50), temos:

1.1 Inscrição ou registro da licitante (PJ) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da região: atende às exigências de Edital – item 6.5.2 do Edital, Certidão de Registro e quitação da pessoa jurídica junto ao conselho de classe (Crea) – página 51 do volume DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;


1.2 Regularidade dos profissionais responsáveis técnicos com registro e quitação junto ao conselho:

- Profissional Leonardo Araújo: não apresentou certidão de registro e quitação, muito embora o referido integre o quadro de responsáveis técnicos da empresa, conforme certidão PJ (página 51) e tenha apresentado comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 61 do volume);
- Profissional Engenheiro Civil Clistenes Coelho: apresentou regularidade de seu registro e inscrição no conselho (página 53) e comprovação de vínculo entre as partes (contrato anexo na página 60)

7

1.3 Qualificação Técnico Operacional (6.5.1 do edital) e Técnico Profissional (6.5.3 do Edital):

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND.	QUANT. MÍNIMA	Q.T.O - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.1 do Edital	Q.T.P - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.3 do Edital
1.1 - Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);	TON	10.360,80	30.000,00	30.000,00
2.1.1 - Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas;	KM	8.640,00	80,00 KM (medidas convertidas)	80,00 KM (medidas convertidas)
2.2.4 - Roçagem Mecanizada	M2	768.000,00	SEM COMPROVAÇÃO	SEM COMPROVAÇÃO
2.3.1 - Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC)	TON	6.167,52	ATENDIDA POR SIMILARIDADE (ITEM 1.1)	ATENDIDA POR SIMILARIDADE (ITEM 1.1)

PROC. Nº 204/23
FLS. 2243
RÚB. 

❖ Não apresentou comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL e PROFISSIONAL, itens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico, e parcelas mínimas de relevância definidas em tabela, anexa ao Edital, descumprindo os requisitos mínimos exigidos;

1.4 Apresentou certidão relativa à regularidade junto ao IBAMA (6.5.4 do edital), anexadas às páginas 65 e 66 do volume;

1.5 Apresentou declaração relativa a (6.5.5 do edital): página 93 da documentação de habilitação;

1.6 Apresentou declaração relativa a (6.5.6 do edital): página 98 da documentação de habilitação;

1.7 Não apresentou declaração relativa a (6.5.7 do edital): cabe diligência;



- 1.8 Apresentou declaração relativa a (6.5.8 do edital): página 100 da documentação de habilitação;
- 1.9 Apresentou declaração relativa a (6.5.9 do edital): página 94 da documentação de habilitação;
- 1.10 Apresentou declaração relativa a (6.5.11 do edital): página 104 da documentação de habilitação;
- 1.11 Apresentou ANEXO PLANO DE TRABALHO (6.5.13 do edital): páginas 110 a 134 da documentação de habilitação, que deverá ter detalhamento de ANÁLISE TÉCNICA apresentado abaixo:

No âmbito das exigências relativas à apresentação do PLANO DE TRABALHO:

1.0 – PLANOS DE SERVIÇOS:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);
Avaliação: não apresentou plano – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento satisfatório - ATENDIDO
- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento satisfatório - ATENDIDO
- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:



Avaliação: apresentou plano com detalhamento satisfatório -

ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

2.0 - Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

- ✓ Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

3.0 - Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

- ✓ Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

4.0 - Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

- ✓ Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

5.0 - Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

2

- ✓ Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

6.0 – Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

- ✓ Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

7.0 – Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

- ✓ Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

8.0 – Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

- ✓ Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

9.0 – Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

8

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas à documentação de HABILITAÇÃO TÉCNICA da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA **INABILITADA TECNICAMENTE** por:

- a) Não cumprir com as exigências dos subitens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico em todas as parcelas de relevância exigidas;
- b) NÃO ATENDER às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

2. Em análise à documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da empresa **TERRANORTE BRASIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.** (Cnpj nº 18.579.886/0001-35), temos:

2.1 Inscrição ou registro da licitante (PJ) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da região: atende às exigências de Edital – item 6.5.2 do Edital, Certidão de Registro e quitação da pessoa jurídica junto ao conselho de classe (Crea) – página 63 do volume DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

2.2 Regularidade dos profissionais responsáveis técnicos com registro e quitação junto ao conselho:

- Profissional Tiago Oliveira: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 66) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 99 do volume);
- Profissional Francisco Eduardo: apresentou regularidade de seu registro e inscrição no conselho (página 65) e comprovação de vínculo entre as partes (contrato anexo na página 89)

2.3 Qualificação Técnico Operacional (6.5.1 do edital) e Técnico Profissional (6.5.3 do Edital):

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND.	QUANT. MÍNIMA	Q.T.O - (QUANT. APRESENTADA)	Q.T.P - (QUANT. APRESENTADA)
--------------------	------	---------------	------------------------------	------------------------------

			- 6.5.1 do Edital	- 6.5.3 do Edital
1.1 - Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);	TON	10.360,80	Mais de 13.680,00 ton	Mais de 13.680,00 ton
2.1.1 - Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas;	KM	8.640,00	9.300,00	9.300,00
2.2.4 - Roçagem Mecanizada	M2	768.000,00	100.000,00	100.000,00
2.3.1 - Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC)	TON	6.167,52	ATENDIDO POR SIMILARIDADE (ITEM 1.1)	ATENDIDO POR SIMILARIDADE (ITEM 1.1)

PROC. Nº 204/23
FLS. 2248
RÚB. 7

- ❖ Não apresentou comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL e PROFISSIONAL, itens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico, e parcelas mínimas de relevância definidas em tabela, anexa ao Edital, descumprindo os requisitos mínimos exigidos;
- 2.4 Apresentou certidão relativa à regularidade junto ao IBAMA (6.5.4 do edital), anexadas às páginas 137 e 139 da documentação de habilitação;
- 2.5 Apresentou declaração relativa a (6.5.5 do edital): página 111 da documentação de habilitação;
- 2.6 Apresentou declaração relativa a (6.5.6 do edital): página 108 da documentação de habilitação;
- 2.7 Apresentou declaração relativa a (6.5.7 do edital): página 111 da documentação de habilitação;
- 2.8 Apresentou declaração relativa a (6.5.8 do edital): página 155 da documentação de habilitação;
- 2.9 Apresentou declaração relativa a (6.5.9 do edital): página 106 da documentação de habilitação;

2

- 2.10 Apresentou declaração relativa a (6.5.11 do edital): página 146 da documentação de habilitação;
- 2.11 Apresentou ANEXO PLANO DE TRABALHO (6.5.13 do edital): páginas 159 a 181 da documentação de habilitação, que deverá ter detalhamento de ANÁLISE TÉCNICA apresentado abaixo:

No âmbito das exigências relativas à apresentação do PLANO DE TRABALHO:

1.0 – PLANOS DE SERVIÇOS:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Incompatível com o mínimo especificado pelo Projeto Básico fornecido pelo Município, quando fala que realizará coleta em até 02 (dois) dias na semana – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);
Avaliação: apresentou plano compatível com as exigências – ATENDIDO
- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento insatisfatório, com indícios de especificações copiadas de outros Municípios (Ex: na página 164 foi citada a expressão "PRESIDENTE TIMON" – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO
- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:

2

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

2.0 - Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou detalhamento para alguns dos serviços previstos no escopo da contratação, mas não atende às necessidades exigidas em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

3.0 - Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

4.0 - Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos. Não apresentado Plano de Coleta e demais especificações exigidas em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

5.0 - Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

6.0 – Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou mapa setorizado, mas sem detalhamento exigido em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

7.0 – Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

8.0 – Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

9.0 – Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:
Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO
- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos

serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas à documentação de HABILITAÇÃO TÉCNICA da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA **INABILITADA TECNICAMENTE** por:

- c) Não cumprir com as exigências dos subitens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico em todas as parcelas de relevância exigidas;
- d) NÃO ATENDER às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

3. Em análise à documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da empresa **URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA LTDA.** (Cnpj nº 13.259.179/0001-48), temos:

3.1 Inscrição ou registro da licitante (PJ) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da região: atende às exigências de Edital – item 6.5.2 do Edital, Certidão de Registro e quitação da pessoa jurídica junto ao conselho de classe (Crea) – página 146 do volume DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

3.2 Regularidade dos profissionais responsáveis técnicos com registro e quitação junto ao conselho:

- Profissional Antônio Góis: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 153) não tendo apresentado comprovação de vínculo entre as partes;
- Profissional José Vandsberg: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 209) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 245 do volume);
- Profissional Danielle Dantas: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 223) e comprovação de

vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 247 do volume);

- Profissional Thiago Sales: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 229) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 249 do volume);

3.3 Qualificação Técnico Operacional (6.5.1 do edital) e Técnico Profissional (6.5.3 do Edital):

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND.	QUANT. MÍNIMA	Q.T.O - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.1 do Edital	Q.T.P - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.3 do Edital
1.1 - Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);	TON	10.360,80	Superior	Superior
2.1.1 - Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas;	KM	8.640,00	Superior	Superior
2.2.4 - Roçagem Mecanizada	M2	768.000,00	Superior	Superior
2.3.1 - Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC)	TON	6.167,52	Superior	Superior

- ❖ Apresentou comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL e PROFISSIONAL, itens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico, e parcelas mínimas de relevância definidas em tabela, anexa ao Edital, e comprovação de vínculo dos profissionais habilitados (Danielle

Dantas; José Vandsberg e Thiago Soares) conforme alínea 3.2.2 do Projeto Básico;

- 3.4 Apresentou certidão relativa à regularidade junto ao IBAMA (6.5.4 do edital), anexada na página 256 da documentação de habilitação;
- 3.5 Apresentou declaração relativa a (6.5.5 do edital): página 258 da documentação de habilitação;
- 3.6 Apresentou declaração relativa a (6.5.6 do edital): página 260 da documentação de habilitação;
- 3.7 Apresentou declaração relativa a (6.5.7 do edital): página 262 da documentação de habilitação;
- 3.8 Apresentou declaração relativa a (6.5.8 do edital): página 266 da documentação de habilitação;
- 3.9 Apresentou declaração relativa a (6.5.9 do edital): página 268 da documentação de habilitação;
- 3.10 NÃO apresentou declaração relativa a (6.5.11 do edital): cabe diligência;
- 3.11 Apresentou ANEXO PLANO DE TRABALHO (6.5.13 do edital): páginas 274 a 315 da documentação de habilitação, que deverá ter detalhamento de ANÁLISE TÉCNICA apresentado abaixo:

No âmbito das exigências relativas à apresentação do PLANO DE TRABALHO:

1.0 – PLANOS DE SERVIÇOS:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):
Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.0 - Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

3.0 - Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

4.0 - Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

5.0 - Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

6.0 – Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

7.0 – Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

8.0 – Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

9.0 – Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas à documentação de HABILITAÇÃO TÉCNICA da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA **INABILITADA TECNICAMENTE** por:

- a) NÃO ATENDER às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

4. Em análise à documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da empresa NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. (Cnpj nº 21.432.103/0001-09), temos:

4.1 Inscrição ou registro da licitante (PJ) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da região: atende às exigências de Edital – item 6.5.2 do Edital, Certidão de Registro e quitação da pessoa jurídica junto ao conselho de classe (Crea) – página 263 do volume DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

4.2 Regularidade dos profissionais responsáveis técnicos com registro e quitação junto ao conselho:

- Profissional Haroldo Souza: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 177) e comprovação de vínculo através da ficha de registro (página 309);

4.3 Qualificação Técnico Operacional (6.5.1 do edital) e Técnico Profissional (6.5.3 do Edital):

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND.	QUANT. MÍNIMA	Q.T.O - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.1 do Edital	Q.T.P - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.3 do Edital
1.1 - Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);	TON	10.360,80	Superior	Superior
2.1.1 - Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas;	KM	8.640,00	Superior	Superior
2.2.4 - Roçagem Mecanizada	M2	768.000,00	Superior	Superior
2.3.1 - Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC)	TON	6.167,52	Superior	Superior

PROC. Nº 204/23
FLS. 2258
RÚB. 7

- ❖ Apresentou comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL e PROFISSIONAL, itens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico, e parcelas mínimas de relevância definidas em tabela, anexa ao Edital, e comprovação de vínculo do profissional habilitado (Haroldo Souza) conforme alínea 3.2.2 do Projeto Básico;
- 4.4 Apresentou certidão relativa à regularidade junto ao IBAMA (6.5.4 do edital), anexada na página 313 da documentação de habilitação;
- 4.5 Apresentou declaração relativa a (6.5.5 do edital): página 314 da documentação de habilitação;
- 4.6 Apresentou declaração relativa a (6.5.6 do edital): página 316 da documentação de habilitação;
- 4.7 Apresentou declaração relativa a (6.5.7 do edital): página 262 da documentação de habilitação;

- 4.8 Apresentou declaração relativa a (6.5.8 do edital): página 317 da documentação de habilitação;
- 4.9 Apresentou declaração relativa a (6.5.9 do edital): página 318 da documentação de habilitação;
- 4.10 Apresentou declaração relativa a (6.5.11 do edital): página 319 da documentação de habilitação;
- 4.11 Apresentou ANEXO PLANO DE TRABALHO (6.5.13 do edital): EM VOLUMES SEPARADOS, anexados à documentação de habilitação, que deverá ter detalhamento de ANÁLISE TÉCNICA apresentado abaixo:

No âmbito das exigências relativas à apresentação do PLANO DE TRABALHO:

1.0 – PLANOS DE SERVIÇOS:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):
Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);
Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:
Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:
Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:
 - ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:
 - ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:
 - ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):
 - ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):
 - ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.0 - Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

3.0 - Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

4.0 - Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

5.0 - Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

6.0 – Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

7.0 – Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

8.0 – Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

9.0 – Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: apresentou plano (páginas 427 a 440) – ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: apresentou programa (páginas 442 a 451) – ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

- ✓ Avaliação: apresentou programa (páginas 453 a 462) – ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

- ✓ Avaliação: apresentou programa (páginas 464 a 466) – ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

- ✓ Avaliação: apresentou plano (páginas 481 a 491) – ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área

total e disposição das unidades de apoio.

- ✓ Avaliação: apresentou projeto (páginas 494 a 501) – ATENDIDO

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas à documentação de HABILITAÇÃO TÉCNICA da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA **HABILITADA TECNICAMENTE** pelo atendimento às exigências editalícias.

5. Em análise à documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da empresa ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA. (Cnpj nº 19.125.143/0001-58), temos:

5.1 Inscrição ou registro da licitante (P.J) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da região: atende às exigências de Edital – item 6.5.2 do Edital, Certidão de Registro e quitação da pessoa jurídica junto ao conselho de classe (Crea) – página 45 do volume DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

5.2 Regularidade dos profissionais responsáveis técnicos com registro e quitação junto ao conselho:

- Profissional Marcelo Henrique: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 49) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 89 do volume);
- Profissional Matheus Coutinho: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 50) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 92 do volume);
- Profissional Camila Maria de Vasconcelos: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 53) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 95 do volume);

- Profissional George Luis: apresentou certidão de registro e quitação, conforme certidão PF (página 78) e comprovação de vínculo entre as partes através de contrato de prestação de serviços (página 97 do volume);

5.3 Qualificação Técnico Operacional (6.5.1 do edital) e Técnico Profissional (6.5.3 do Edital):

DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UND.	QUANT. MÍNIMA	Q.T.O - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.1 do Edital	Q.T.P - (QUANT. APRESENTADA) - 6.5.3 do Edital
1.1 - Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);	TON	10.360,80	Superior	Superior
2.1.1 - Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas;	KM	8.640,00	Superior	Superior
2.2.4 - Roçagem Mecanizada	M2	768.000,00	Superior	Superior
2.3.1 - Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC)	TON	6.167,52	Superior	Superior

PROC. Nº 204/23
FLS. 226B
RUB. 7

- ❖ Apresentou comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL e PROFISSIONAL, itens 6.5.1 e 6.5.3 do edital e 3.1 e 3.2 do Projeto Básico, e parcelas mínimas de relevância definidas em tabela, anexa ao Edital, e comprovação de vínculo dos profissionais habilitados (Marcelo; Matheus; Camila e George) conforme alínea 3.2.2 do Projeto Básico;

- 5.4 Apresentou certidão relativa à regularidade junto ao IBAMA (6.5.4 do edital), anexada na página 108 da documentação de habilitação;
- 5.5 Apresentou declaração relativa a (6.5.5 do edital): página 110 da documentação de habilitação;
- 5.6 Apresentou declaração relativa a (6.5.6 do edital): página 110 da documentação de habilitação;
- 5.7 NÃO Apresentou declaração relativa a (6.5.7 do edital): cabe diligência;
- 5.8 NÃO Apresentou declaração relativa a (6.5.8 do edital): cabe diligência;
- 5.9 Apresentou declaração relativa a (6.5.9 do edital): página 115 da documentação de habilitação;
- 5.10 Apresentou declaração relativa a (6.5.10 do edital): página 118 da documentação de habilitação;
- 5.11 Apresentou declaração relativa a (6.5.11 do edital): página 113 da documentação de habilitação;
- 5.12 Apresentou ANEXO PLANO DE TRABALHO (6.5.13 do edital): páginas 136 a 175 da documentação de habilitação, que deverá ter detalhamento de ANÁLISE TÉCNICA apresentado abaixo:

No âmbito das exigências relativas à apresentação do PLANO DE TRABALHO:

1.0 – PLANOS DE SERVIÇOS:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);

Q

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico
- NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico
- NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico
- NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico
- NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico
- NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

2.0 - Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou detalhamento para alguns dos serviços previstos no escopo da contratação, mas não atende às necessidades exigidas em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

3.0 - Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

4.0 - Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

5.0 - Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

6.0 – Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

7.0 – Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

8.0 – Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

9.0 – Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

1

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

PROC. Nº 204/23
FLS. 2267
RUB. 8

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas à documentação de HABILITAÇÃO TÉCNICA da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA **INABILITADA TECNICAMENTE** por:

- a) NÃO ATENDER às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

❖ CONCLUSÃO

De acordo com as análises realizadas aos volumes relativos à documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA em atendimento às exigências de Edital e seus Anexos (Projeto Básico), temos a seguinte composição:

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	STATUS
01	FÓRMULA AMBIENTAL E SERVIÇOS	97.550.426/0001-50	INABILITADA TECNICAMENTE
02	TERRANORTE BRASIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	18.579.886/0001-35	INABILITADA TECNICAMENTE

2

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	STATUS
03	URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA LTDA.	13.259.179/0001-48	INABILITADA TECNICAMENTE
04	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	21.432.103/0001-09	HABILITADA TECNICAMENTE
05	ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL	19.125.143/0001-58	INABILITADA TECNICAMENTE

Timon, 20 de setembro de 2023.

Atenciosamente,


Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco
Engenheiro Civil - CREA: 190654301-1
Secretário Executivo
Portaria nº 149/2021-GP
CPF: 010.408.033-77



PROC. Nº 204/23
FLS. 2265
RÚB. 8

PARECER TÉCNICO

De: Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon - SLU

Para: Coordenadoria Geral de Controle de Licitações – CGCL/PMT

Processo Administrativo nº 204/2023- Concorrência nº 05/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos urbanos e outros serviços complementares de limpeza pública e urbanização para o município de Timon – MA, conforme condições, quantidades, especificações e exigências no edital e anexos

1-Do Relatório

Cuida-se de solicitação encaminhada a esta superintendência a requerimento da Coordenadoria Geral de Controle de Licitações – CGCL/PMT, a fim de análise das propostas enviadas pelas empresas licitantes participantes do Processo Licitatório nº 0204/2023 referente à Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos urbanos e outros serviços complementares de limpeza pública e urbanização para o município de Timon – MA.

Inicialmente cumpre mencionar, que esta análise tem o objetivo de informar se as propostas analisadas atendem as reais necessidades desta Superintendência levando em consideração o objeto desta contratação.

2-Da Análise

De acordo com a Ata da Seção de abertura, estão participando do presente certame as seguintes empresas:

- Fórmula Ambiental e Serviços / CNPJ nº 97.550.426/0001-50;
- Terra Norte Brasil Construtora e Empreendimentos Ltda/CNPJ nº 18.579.886/0001-35;
- Urbana Limpeza e Manutenção Viária Ltda / CNPJ nº 13.259.179/0001-48;
- Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda / CNPJ nº 21.432.103/0001-09;
- Ecolix Gestão Ambiental / CNPJ nº 19.125.143/0001-58.

2.1) Análise da proposta relativo ao plano de trabalho da empresa FÓRMULA AMBIENTAL E SERVIÇOS / CNPJ Nº 97.550.426/0001-50



PROC. Nº 204/23
FLS. 2290
RÚB. 7

2.1.1) Planos De Serviços:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);
Avaliação: não apresentou plano – NÃO ATENDIDO
- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento satisfatório-ATENDIDO
- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento satisfatório-ATENDIDO
- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:
Avaliação: apresentou plano com detalhamento satisfatório - ATENDIDO
- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO
- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos(RCD/RCC):
Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim – ATENDIDO

8/



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON -SLU

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

2.1.2) Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

2.1.3)- Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

2.1.4) Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

PROC. Nº 204/23
FLS. 2271
RÚB. 8

2.1.5) Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

2.1.6) Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

2.1.7) Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

2.1.8) Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO



2.1.9) Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

PROC. Nº 204/23
FLS. 2272
RUB. 

Concluimos, portanto, que a partir das análises realizadas, a empresa **FÓRMULA AMBIENTAL E SERVIÇOS** não atende às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

2.2) Análise da proposta relativo ao plano de serviços da empresa TERRANORTE BRASIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 18.579.886/0001-50.

2.2.1) Planos De Serviços:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON -SLU

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Incompatível com o mínimo especificado pelo Projeto Básico fornecido pelo Município, quando fala que realizará coleta em até 02 (dois) dias na semana – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);

Avaliação: apresentou plano compatível com as exigências – ATENDIDO

PROC. Nº 204/23
FLS. 2273

- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:

Avaliação: apresentou plano com detalhamento insatisfatório, com indícios de especificações copiadas de outros Municípios (Ex: na página 164 foi citada a expressão "PRESIDENTE TIMON" – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos(RCD/RCC):



Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

2.2.2) Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou detalhamento para alguns dos serviços previstos no escopo da contratação, mas não atende às necessidades exigidas em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

2.2.3) Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

2.2.4) Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos. Não apresentado Plano de Coleta e demais especificações exigidas em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

2.2.5) Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou ilustrações sem qualquer legenda e esclarecimentos – NÃO ATENDIDO

2.2.6) Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou mapa setorizado, mas sem detalhamento exigido em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

2.2.7) Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:



Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

2.2.8) Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

PROC. Nº 204/03
FLS. 2275
RUB. 7

2.2.9) Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional: Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

Concluimos, portanto, que a partir das análises realizadas relativo ao plano de trabalho da referida empresa, que a mesma pode ser **CONSIDERADA INABILITADA** por NÃO ATENDER às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

2.3) Análise da proposta relativo ao plano de trabalho da empresa URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA LTDA - Cnpj nº 13.259.179/0001-48.

2.3.1) Planos De Serviços:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON -SLU

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):

PROJ. N.º 001/13
FLS. 2236
RUB. 7

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de



PROC. Nº 204/23
FLS. 2277
RUB. 17

entulhos(RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.3.2) Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.3.3) Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.3.4) Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

2.3.5) Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

2.3.6) Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

2.3.7) Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

2.3.8) Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO



PROC. Nº 204/23
FLS. 5578
RÚB. 7

2.3.9) Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas

constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas relativo ao plano de trabalho da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA **INABILITADA por não atender** às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 4; 5; 6; 7; 8 e 9.

2.4) Análise da proposta relativo ao plano de trabalho da empresa NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA (Cnpj nº 21.432.103/0001-09).

2.4.1) Planos De Serviços:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos



regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS):

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade
- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO
- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO



- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):
- ✓ Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade
- ✓ exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.2) Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade

2.4.3) Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dosequipamentos e da mão de obra:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.4) Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.5) Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.6) Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.7) Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.8) Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:



Avaliação: apresentou plano compatível em especificações e qualidade exigidas em Projeto Básico – ATENDIDO

2.4.9) Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: apresentou plano (páginas 427 a 440) – ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: apresentou programa (páginas 442 a 451) – ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Avaliação: apresentou programa (páginas 453 a 462) – ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

Avaliação: apresentou programa (páginas 464 a 466) – ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: apresentou plano (páginas 481 a 491) – ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: apresentou projeto (páginas 494 a 501) – ATENDIDO

Concluimos, portanto, a partir das análises realizadas relativo ao plano de trabalho da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA, **HABILITADA TECNICAMENTE** pelo atendimento às exigências editalícias.

2.5) Análise da proposta relativo ao plano de trabalho da empresa ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA. (Cnpj nº 19.125.143/0001-58)

2.5.1) Planos De Serviços:

- ✓ Plano de Coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de

BT



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON -SLU

PROC. Nº 204/23
FLS. 2282
RUB. 7

monitoramento remoto via satélite (GPS):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico.

– NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta Seletiva de resíduos recicláveis com a implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis (PEVs);

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico

– NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros públicos e de calçadas:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico

– NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de serviços desempenhados pela Equipe Padrão de Serviços de Limpeza Urbana:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico

– NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Limpeza de Galerias, Bueiros e Bocas de lobo:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico

– NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Roçagem Mecanizada:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON - SLU

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim. Indicativos de cópia do material disponibilizado em projeto básico

PROC. Nº 204/23
FLS. 2283
RÚB. 7

– NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Capinação Mecanizada:

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta mecanizada, transporte e disposição final de entulhos(RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano, muito embora com nível de detalhamento ruim - ATENDIDO

- ✓ Plano de Coleta manual, transporte e disposição final de entulhos (RCD/RCC):

Avaliação: apresentou plano com detalhamento ruim, mas que atende às especificações - ATENDIDO

2.5.2) Descrição da metodologia de execução, onde se aponte suas especificidades através da rotina operacional, forma de execução, programação e sistema de monitoramento:

Avaliação: apresentou detalhamento para alguns dos serviços previstos no escopo da contratação, mas não atende às necessidades exigidas em Projeto Básico – NÃO ATENDIDO

2.5.3) Dimensionamento com memorial de cálculo e especificação dos equipamentos e da mão de obra:

Avaliação: não apresentou detalhamento – NÃO ATENDIDO

2.5.4) Mapas do Plano de Coleta a ser implementado no início dos serviços, divididos da seguinte forma:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

2.5.5) Mapa Geral conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO



2.5.6) Mapa Setorizado conforme exigências de Projeto Básico: Nº 204/23

FLS. 2284

OBJ. 7

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

2.5.7) Planilhas contendo Memorial Descritivo dos itinerários, conforme exigências de Projeto Básico:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

2.5.8) Quadro resumo de Extensões Produtivas e Improdutivas:

Avaliação: NÃO APRESENTOU – NÃO ATENDIDO

2.5.9) Planos e Programas:

- ✓ Plano de Segurança do trabalho observando-se as normas constantes Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e NR's 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos:

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO

- ✓ Indicação das instalações adequadas e necessárias para a execução dos serviços, com apresentação de layout básico das instalações, com área total e disposição das unidades de apoio.

Avaliação: não apresentou – NÃO ATENDIDO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON -SLU

Concluimos, portanto, que a partir das análises realizadas relativo ao plano de trabalho da referida empresa, que a mesma pode ser CONSIDERADA, **INABILITADA TECNICAMENTE** por NÃO ATENDER às exigências da alínea 6.5.13, relativa à apresentação de PLANO DE TRABALHO em seus subitens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9.


3-CONCLUSÃO

PROC. Nº 204/23
FLS. 2285
RÚB. 7

Após análise técnica referente ao plano de trabalho apresentado pelas propostas das empresas licitantes, anexadas nos autos do Processo Licitatório nº 0204/2023 - Concorrência nº 05/2023, concluimos que a proposta da empresa Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda, CNPJ nº 21.432.103/0001-09, atende as exigências do plano de trabalho.

Desta forma, diante do exposto acima e limitado às informações que foram apresentadas pela empresa Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda, constato que a mesma é exequível e atende aos critérios de aceitabilidade exigidos no instrumento Convocatório.

Timon(MA), 28 de setembro de 2023.


Carlos Zangirolami Sousa e Silva
Superintendente de limpeza pública e urbanização de Timon-MA
Portaria nº 007/2021 - GP